

法律辅导：防爆单位安全生产通则 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/177/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_95\\_E5\\_BE\\_8B\\_E8\\_BE\\_85\\_E5\\_c62\\_177452.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/177/2021_2022__E6_B3_95_E5_BE_8B_E8_BE_85_E5_c62_177452.htm)

1、生产区内禁止带烟火。2、新工人入厂，必须进行三级安全教育。3、生已经替换掉了产区内动火焊接，必须严格执行动火申请制度。4、电机、设备必须有接地线。5、启动转动设备时，不准用湿手开、关电源开关，各类电器设备不准用湿布擦洗或用水冲洗。6、电器设备着火，要断电源，用干粉灭火器灭火。7、发生火灾时，立即通知公司或保卫科，并在班长统一指挥下进行抢救。8、工房不准堆放与生产无关的东西，禁止任何物件堵塞通道。9、上班时必须穿戴好规定的劳保用具，操作时严格遵守工艺规程，严禁违章作业，不得擅离职守。10、乙炔、氢气系统严禁负压操作。11、严禁急速启闭阀门。12、开始转动设备前，检查运转部位，地脚螺栓和防护罩等，运转时不准跨越皮带和传动轴。13、检修设备前应与维修人员联系，并作好必要的清洗工作，拆下的零部件，放在规定地点，不准乱丢乱放。14、进入带搅拌装置的设备内检修或清洗，应切断电源并专人守在电器开关处。15、高压设备必须在设备压力降至零时，才能打开。16、设备严禁超温超压，安全阀应经常检查、维护、保持灵活。17、较长时间不使用的电机，应经电工检查后才准开车。18、避雷针的接地装置和导线应由安全部门定期检查，如不符合安全规定，必须及时检修。19、电灯泡应有安全罩，拆、装灯泡时应先关闭开关，防止产生火花。20、工房内消防设备，应有专人检查、保管，不准作它用。21、带有手柄的电开关不准在手

柄上挂东西。 22、设备上不准烘烤衣服及其它东西。 23、对外来无证人员，操作工员有权拒绝进入工房。 24、重大事故应保持现场，经安全、保卫部门鉴定后才准变动。 25、不准在物料管线上行走、站坐。 26、不准用硬金属敲打、撞击物料管线及设备。 27、不准穿高跟鞋、带钉鞋、拖鞋上岗操作。 28、进行酸碱操作时应穿戴好规定的劳保用具。酸碱溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗，然后就医。 29、工房内严禁使用手机，传呼机等，防止产生静电火花。 30、在空气中自燃物品，严禁裸露在空气，保存须用水浸没，由专人保管。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)