

注册安全工程师：安全生产技术知识试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/185/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E5\\_AE\\_89\\_E5\\_c62\\_185389.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/185/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_AE_89_E5_c62_185389.htm)

一、单选题（每小题1分，共70分）

1. 刮削工件边缘时，近边缘落刀要（ ），远边缘起刀要（ ）。A.快、慢 B.准、慢 C.准、及时 D.慢、快
2. 鏊削快到尽头时，必须（ ）鏊去余下部分。A.轻轻 B.用力 C.掉头 D.从侧面
3. 下列关于使用锉刀的说法中哪一个不正确？（ ）A.锉刀柄必须安装牢固 B.工件必须夹持紧固 C.锉屑要用软质毛刷清除 D.锉削时要在锉刀上涂油
4. 钻孔时，当钻尖快要钻穿工件时，应（ ）钻尖下降速度A.减慢 B.加快 C.保持不变 D.先慢后快
7. 下列哪项是铸工操作时不需要的？（ ）A.保持操作场所干燥 B.操作前对工具进行预热 C.正面看着冒口操作 D.阅读操作说明
8. 锻造生产中使用煤气加热炉时，若停炉应先关（ ），再关（ ），最后关（ ）。A.总阀、煤气阀、空气阀 B.煤气阀、总阀、空气阀 C.空气阀、煤气阀、总阀 D.煤气阀、空气阀、总阀
9. 下列操作哪一个不能防止焊割作业中的回火现象？（ ）A.焊（割）炬不要过分接近熔融金属 B.焊（割）嘴不能过热 C.乙炔不能开得太大 D.如乙炔瓶内部已燃烧，要用自来水降温灭火
10. 装过煤油、汽油或油脂的容器焊接时，应先用热（ ）水冲洗，再用蒸汽吹洗，确信干净后方可焊接。A.酸 B.碱 C.盐 D.清

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)