制造企业生产物流流程设计与看板管理 PDF转换可能丢失图 片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/260/2021_2022__E5_88_B6_E 9 80 A0 E4 BC 81 E4 c31 260518.htm 生产物流是企业物流 的关键环节,从物流的范围分析,企业生产系统中物流的边 界起于原材料、外购件的投入,止于成品仓库。它贯穿生产 全过程,横跨整个企业(车间、工段),其流经的范围是全 厂性的、全过程的。物料投入生产后即形成物流,并随着时 间进程不断改变自己的实物形态(如加工、装配、储存、搬 运、等待状态)和场所位置(各车间、工段、工作地、仓库)。 从物流属性分析,企业生产物流是指生产所需物料在时 间和空间上的运动全过程,是生产系统的动态表现。换言之 ,物料(原材料、辅助材料、零配件、在制品、成品)经历 生产系统各个生产阶段或工序的全部运动过程就是生产物流 。 从生产工艺角度分析,生产物流是指企业在生产工艺中的 物流活动,即物料不断地离开上一工序,进入下一工序,不 断发生搬上搬下、向前运动、暂时停滞等活动。这种物流活 动是与整个生产工艺过程伴生的,实际上已构成了生产工艺 过程的一部分。 因此,生产物流是企业生产活动与物流活动 的有机结合,对生产物流流程的优化设计离不开对企业生产 因素的考虑,二者是不可分割的。生产物流的优化设计主要 从三个方面入手:第一,生产流程对物流线路的影响;第二 , 生产能力对物流设施配备的要求; 第三, 生产节拍对物流 量的影响。 生产流程优化 生产流程是指制造系统中生产技术 、设施、能力等结构化因素的有机组合,即按照一定工艺顺 序,从生产材料准备和零部件配套到零部件生产、生产总装

,制造加工出产品的一个完整的产品制造加工过程。 生产流 程可以从不同的视角进行分类。如从设备的先进程度可分为 技术密集型和劳动密集型;从产品形成的特点可以分成装配 型(如机械制造企业产品)、分解型(如化工企业产品,原 料在加工过程中产出多种产品)以及调整型(如钢铁企业产 品,原材料的形状和性能在加工过程中不断改变而制成的产 品)。属于机械制造企业,所以其生产流程基本是以产品为 导向的装配型流程建立的。生产流程是物流路线优化的基础 ,在加工装配企业中首先应明确产品的生产流程,然后根据 生产流程进一步确定最优的物流线路。 一个成熟的生产流程 的建立,需要从各方面考虑,经过长时间的经验积累,不断 在实践中改进来完成。这类图表的应用可以清楚地确定出物 流线路的关键数据要素,通过分析计算能够合理地选择出生 产过程中物流线路的最优方案。 生产能力计算 企业所需物流 设施的配备要求,一般来说是与企业的生产能力成正相关的 。因此,在确定物流设施配备的时候,应主要考虑企业的生 产能力状况,根据生产能力确定企业物流设施的配备。 生产 能力是指企业的固定资产在一定时期内,在一定的技术条件 下,经过综合平衡后,所能生产的一定种类产品的最大可能 产量。固定资产是指设备、生产面积等等,在计算生产能力 时,不考虑劳动力不足或是物资供应中断等不正常现象。生 产能力以实物指标为计算单位,流水线的生产能力通常采用 轮班、小时等作为时间单位。 生产能力以实物指标为指标作 为计量单位,主要的产品是重型车桥,有几百种型号。在确 定生产能力时,就以生产频率最高的斯太尔中后桥计算。生 产能力以实物指标为指标作为计量单位,在计量单位确定之

后,生产能力测算公式如下: M=Fe×S/T 式中: M年生产能 力; Fe单台设备年有效工作时间(h); S设备组内相同设备 数; T单位产品台时定额(台时/件)。 生产节拍确定 流水线 生产能力确定以后,就可以根据能力制定生产计划。生产计 划确定以后,就可以根据计划确定生产节拍了,而只有根据 生产节拍才能准确地确定出企业的物流量。 节拍是流水线上 出产两个相同制品的时间间隔。节拍是组织大量流水生产的 依据,也是确定生产物流量的依据。节拍的大小取决于计划 期生产任务的数量和完成任务的时间。其计算公式为 C=Fe/N 式中:Fe计划期内有效工作时间; N计划期生产任务数量(含 废品数)。按照上式计算出的节拍称为计划节拍或平均节拍。 流水线上实际出产两个相同制品的时间间隔为该工序的工作 节拍。其计算公式为 Ci=ti/Si 式中:ti工序单件时间; Si该工 序的工作地数量。 多对象流水线生产有两种基本形式,一种 是可变流水线,在计划期内成批轮番生产多种产品;另一种 是混合流水线,在同一时间内流水线上混合的生产多种产品 。对于可变流水线节拍确定可以采用代表产品换算法或劳动 量比例分配法,对于混合流水线节拍确定可以按产品组计算 节拍,组节拍C组等于有效作业时间Fe与组数N组的比值。 生 产过程中看板管理的应用 准时化生产(Just in Time)是目前 汽车工业普遍采用的一种先进的生产组织管理模式,而看板 管理又是JIT生产方式中一种重要的管理手段,看板是一种辅 助工具(载体),是一种用于生产现场控制的作业方法。生 产流程设计的合理与否直接影响着生产现场的控制和生产效 率。实施看板管理的目的是严格控制前后车间、前后工序之 间的在制品周转数量,从而达到减少在制品储备的目的。看

板管理采取的是取货制,也就是拉动式生产方式,装配线上 需什么零部件,需要多少零部件,自行去取,不多也不少 , 没有多余的在制品。前工序在被提取零部件后,由于储备减 少,再向它的前一丁序提取数量的毛坯立即加丁,以补充被 提走的数量。这样,从最后一道工序走,步步向前追溯,直 到原材料准备部门,使每个生产部门都连锁地同步运行起来 。使用现场物流处于最佳状态,做到"准时领取"、"准时 转运"、"准时生产"。看板管理的拉动式生产结构如图所 示。下面主要介绍看板管理在的应用。JIT生产方式有其独有 的特点,它只向最后一道工序以外的各工序发出每月大致的 生产品种和数量计划(月度生产计划大纲),作为车间安排 生产作业的一个参照标准,而真正作为生产指令的只有下到 装配车间的总成装配排产顺序表,其余工序作业现场没有任 何生产计划表或生产指令,只是在需要的时候通过"看板" 由从后工序向前工序传递的次序传达生产指令。生产指令是 从装配车间发出的,物流中心具体负责实施,当装配车间用 完一箱零件后,就把取货看板挂到看板架上,物流中心负责 带着取货看板和空工位器具到上一道工序(车间)去取相应 数量的零件,上道工序再从它的上一道工序领取相应数量的 零件进行加工,以补充被取走的数量,依次类推,直到原材 料供应部门。看板跟着零件走,没有看板不取货,没有看板 不生产,防止"过量制造","过量运送"。这样大大降低 了在制品储备数量,减少了资金占用。看板管理还是贯彻" 目视管理"的工具,"看板"与在制品同时在一起存放,只 要一看"看板"标明的件号和数量,就可以一目了然地知道 在制品的品种和数量。通过实施看板管理极大地提高了生产

物流和现场管理水平。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com