安全工程师安全管理知识劳保用品管理制度 PDF转换可能丢 失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/269/2021_2022__E5_AE_89_ E5 85 A8 E5 B7 A5 E7 c67 269654.htm 劳保用品管理制度1. 目的建立劳动保护用品发放、使用规定。2.适用范围适用于 本公司各部门劳动防护用品的发放、使用和管理。3.责任者 安全部、采购部、各使用人员4.程序4.1公司仓储科按规定外 根据员工岗位不同配置不同的个人防护用品。安全部根据危 害因素的变化情况提出变更防护用品建议并报批准,以降低 有毒有害因素对员工的伤害。4.2仓储科根据《劳动保护用品 发放标准》分发个人防护用品。4.3使用范围包括所有部门 。4.3.1护目镜的使用规定:4.3.1.1投料岗位、离心岗位、回收 岗位在操作时必须佩带护目镜;4.3.1.2包装岗位控制秤量的员 工必须佩带护目镜;4.3.1.3备料、装卸工在分装各种液体原料 和有毒原料时必须佩带护目镜;4.3.1.4成品库在成品转桶时必 须佩带护目镜;4.3.1.5装卸组、备料组在装卸搬运有毒原料时 必须佩带护目镜;4.3.1.6研发中心、质检员工在接触各种液体 原料、中间体、成品及实验时必须佩带护目镜;4.3.2劳动保 护手套的使用规定4.3.2.1所有投料岗位在生产过程中必须佩带 橡胶手套;4.3.2.2原料库在溶剂转桶或灌桶,搬动有毒原料, 秤溶剂、助剂时必须佩带橡胶手套;4.3.2.3装卸组、备料组在 装卸、搬运危险化学品时必须佩带橡胶手套;4.3.2.4研发中心 质检部在实验、检测等工作时接触强腐蚀性或有毒物料过 程中必须佩带橡胶手套;4.3.3防尘、防毒口罩的使用规定 : 4.3.3.1生产车间投料、离心岗位员工在生产过程中必须佩带 防毒口罩;4.3.3.2原料仓员工在溶剂转桶或灌桶,搬动有毒原

料,秤溶剂、助剂时必须佩带防毒口罩。在搬动一般原料必 须佩带防尘口罩;4.3.3.3装卸组、备料组在装卸、搬运有毒原 料时必须佩带防毒口罩。在装卸一般原料时必须佩带防尘口 罩;4.3.3.4中央研究所、质检部实验、测试过程中,若所处环 境中含有毒有害气体时必须佩带防毒口罩。4.3.3.5烘房人员在 操作时必须佩带防尘口罩。4.3.4工作服、防护围裙、防护服 的使用规定4.3.4.1所有生产第一线员工在工作过程中都必须穿 工作服;4.3.4.2原料仓库、装卸班、备料组及车间部分岗位员 工下雨露天工作时必须穿防护服(雨衣);4.3.4.3生产车间、原 料仓库在接触有毒高腐蚀原料或成品时必须穿防护服工作 ; 4.3.4.4生产车间在研磨、包装接触有毒有腐蚀性原料或成品 时必须穿防护围裙工作;4.3.4.5备料组、装卸组在接触有毒有 腐蚀性原料或成品时必须穿围裙工作;4.3.4.6研发中心、质检 部在实验、检测接触有毒原料时须穿防护服工作。4.3.5工作 鞋的使用规定4.3.5.1原料仓库、备料组、装卸组在接触有毒物 料时必须穿水鞋工作;4.3.5.2所有一线员工在工作时间内必须 穿公司规定的工作鞋;4.3.6氧气呼吸器的使用规定4.3.6.1 使用 方法:将氧气呼吸器的悬挂佩戴皮带从左臂及头部穿过,皮 带落于右肩上,然后打开氧气瓶压力所指示的压力值,就知 道氧气瓶内的氧含量(如:1升的氧气瓶压力为10Mpa,大约 可供使用人员在毒区工作呼吸1小时),按一下手动补给器, 使气囊内原积存的气排出,将面罩戴好后,进行几次深呼吸 , 以观察判断供氧呼吸系统是否良好, 确定各部件正常后, 方可进入有毒区域内工作。4.3.6.2使用注意事项:使用中,氧 气呼吸器防止与其它物件撞击,严禁沾染油类物质,严禁接 触火源。严禁在毒区使用中摘下面罩与他人谈话,若有事应

以信号或手势联系。使用中应时刻注意氧气瓶内的压力下降 情况,当压力降到3Mpa时,应立即退出毒区,予以更换 。4.3.7长管式面具的使用规定4.3.7.1 使用方法:长管防毒面具 是利用物理方法,将有毒区以外的空气通过软管进入,供佩 戴者呼吸,它不受毒气种类浓度的限制,是进入有毒设备检 修。进塔入罐作业,防止中毒的良好器材,管的一端用螺纹 接头与面罩相连,另一端与大气相连。4.3.7.2使用注意事项: 使用时应注意将进气口端放置于有毒区域外的上风向,无积 水和不易引起尘埃飞扬的地方。使用时应注意防止管道绞结 , 踩压, 以免形成管道闭塞。使用时必须有监护人。使用中 若发现有毒气味时,则应立即停止作业,退出现场。4.3.8过 滤式防毒面具的使用规定4.3.8.1使用方法:过滤式防毒面具是 利用化学作用,将被有毒物质污染的空气,予以消除其中的 有毒物质后,供以足够的清洁空气给人呼吸,使从事毒区工 作人员不受毒气侵入。4.3.8.2使用注意事项:必须按滤毒罐的 防毒范围,专防专用。使用时只适用于空气中有毒气体浓度 不大于2%,氧气浓度不低于18%的场所中使用。使用时应作 气密性检查,凡药罐有孔洞,药剂有松动现象应停止使用。 过滤式防护面具不适用于容器内使用。防止药罐受潮,或与 水接触,防止失效。防氨面具当吸气有氨味时,应停止工作 ,立即退出现场;使用防一氧化碳面具时,应特别留心,因 一氧化碳是无色无味的气体,不被呼吸所感觉,若稍微感觉 不舒服时,应立即退出现场。4.3.9特殊工种按规定穿戴劳保 用品。4.3.10事故应急处理按应急处理程序要求穿戴急救用品 。4.3.11危险性较大的特殊作业时,安全部统一安排防护用品 。4.3.12个人防护用品将根据损坏程度或失效情况进行更换:

员工首先需填写劳保用品领用单,由部门负责人签名同意后,仓储科根据品种发放。100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com