

机电设备评估练习1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/296/2021_2022__E6_9C_BA_E7_94_B5_E8_AE_BE_E5_c47_296116.htm

一、单项选择题 1. 机器生产的工艺过程是指（ ）。 A. 将原材料变成产品的全过程 B. 产品和部件的安装、调整、检验、试验、油漆与包装的全部过程 C. 按照一定的顺序，改变生产对象的形状、尺寸、相对位置或性质，使其成为成品或半成品的过程 D. 由一个或一组工人，在一个工作地点，对同一个或同时对几个工件连续完成的加工过程 2. 在生产管理上，（ ）是制定定额，计算劳动量，配备工人，核算生产能力，安排生产作业计划，进行质量检验和班组经济核算的基本单位。 A. 生产纲领 B. 生产过程 C. 工艺 D. 工序 3. 以下关于铸造的四个必要工作步骤中，表述不正确的是（ ）。 A. 制造与零件形状相同的铸型 B. 制备成份、温度都合适的液态金属 C. 将液态金属浇注到铸型空腔内，凝固后取出铸件并清理它的表面和内腔 D. 在孔和轴的配合中，轴的公差带在孔的公差带之上，这种配合称之为（ ）。 A. 过度配合 B. 过渡配合 C. 间隙配合 D. 过盈配合 4. 某零件生产纲领为Q，若工艺成本中单位产品可变费用用D来表示，全年不变费用用B表示，则此零件的单件工艺成本可用公式（ ）计算。 A. DQ B. $DQ - B$ C. $D B / Q$ D. $D B / Q$ 二、多项选择题 3. 下列论述正确的有（ ）。 A. 机器是构件之间具有确定的相对运动，并能完成有用的机械功或实现能量转换的构件组合 B. 机构都是可动的 C. 零件是机器的运动单元 D. 机械是机构和机构的总称 E. 机器是机构和机械的总称 5. 机器生产的工艺

过程，包括（ ）。 A．生产技术准备过程 B．毛坯制造过程
C．零件加工过程 D．产品装配过程 E．生产服务过程 10．一个完全确定的形状和位置公差带，是由公差带的（ ）要素来确定的。 A．形状 B．位置 C．大小 D．精度 E．方向 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com