

国务院安委会办公室关于认真吸取湖南省宏发煤矿“3.6”特大事故教训切实做好煤矿整顿关闭和节后“两会”后复产验收工作的紧急通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_9B_BD_E5_8A_A1_E9_99_A2_E5_c80_308901.htm 国务院安委会办公室关于认真吸取湖南省宏发煤矿“3.6”特大事故教训切实做好煤矿整顿关闭和节后“两会”后复产验收工作的紧急通知各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会（天津、上海、广东、海南、西藏除外），有关中央管理煤矿企业：2007年3月6日11时40分，湖南省邵阳市邵东县牛马司镇宏发煤矿违法生产引发特大瓦斯爆炸事故，造成15人死亡。事故后矿主和有关经营管理人员逃匿，造成恶劣的社会影响。国务院领导同志作出重要批示，要求立即通报，加强煤矿安全检查，加快煤矿整顿关闭，提醒各地各单位毫不松懈抓好安全生产工作。该矿为乡镇煤矿，设计和核定生产能力均为1万吨/年，煤与瓦斯突出矿井，属于2006年底前应关闭的矿井。该矿采矿许可证、煤炭生产许可证、工商营业执照均已过期，2006年8月7日，邵东县煤炭局责令该矿停产整顿，邵东县人民政府将该矿纳入2007年关闭名单。但该矿擅自违法生产，酿成特大事故。该矿按规定本应于2006年底前关闭，但该县拖延关闭，造成惨重损失，用生命换来的教训极其深刻。这起事故暴露出该市、县及一些地方煤矿整顿关闭工作不坚决、不及时，煤矿安全生产工作不落实、不到位，必须立即纠正。国务院安委会办公室责成湖南省有关方面迅速缉拿逃匿人员，严肃查处事故责任人，举一反三，认真整改

。鉴于春节期间全国多数煤矿放假或停产检修，目前将陆续恢复生产，为保证切实做好煤矿整顿关闭和煤矿节后“两会”后复产安全，特提出以下要求：一、坚决关闭16种类型的矿井，把整顿关闭“攻坚战”推向纵深。各地要按照《国务院办公厅转发安全监管总局等部门关于进一步做好煤矿整顿关闭工作意见的通知》（国办发〔2006〕82号）的要求再次进行清理，对通知规定的16种应关闭类型矿井，要坚决依法予以关闭。其中对年生产能力在3万吨及以下煤与瓦斯突出、水害威胁严重的矿井，要立即依法关闭并严禁纳入资源整合的范围。二、各地对已公告关闭的矿井，要依法吊销其相关证照，立即停止生产，抓紧按照关闭标准关实、关死，在关闭过程中要派驻监督员盯牢严守，绝不允许再行复产或只停不关，绝不允许以整合为名拖延和逃避关闭。要继续严厉打击取缔非法采煤窝点，对已关闭的矿井要实施巡回检查、专人包片检查等措施，严防死灰复燃。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com