

二级建造师机电工程管理与实务模拟试卷6 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/376/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_376044.htm

- 单项选择题1、洁净空调风管道系统其中洁净度等级N6至N9为（ ）系统。A．无压B．低压C．中压D．高压
- 2、恒值控制系统的特点是（ ）一经设定就维持不变，希望输出维持在某一特定值上。A．变送器的输出B．系统输出C．给定输入D．系统工作状态
- 3、在造纸机或轧钢机安装时，有许多辊子相互平行。检测各个辊子平行度时，推荐采用（ ）测量方法。A．首先将一个辊子找正，然后以它为基准，用顶杆千分尺逐个找平行B．在操作侧做一平行于设备纵向中心线的辅助线，以此辅助线为基准，用符合要求的经纬仪分别找正各个辊子使之相互平行C．在操作侧做一平行于设备纵向中心线的辅助线，以此辅助线为基准，用符合要求的经纬仪分别找正各组辊子中的一个，使各组的基准辊相互平行，而后在以各组的基准辊为准，用顶杆千分尺找正其他辊子D．首先用经纬仪找正各组的基准辊，然后用精密测距仪测量其他各辊，使之与基准辊平行
- 4、电气试运行安全防范要求之一是在带电的回路、开关柜、操作手柄等有安全（ ）。A．标示灯B．标示牌C．围栏D．警戒绳
- 5、基础预压试验的预压力应不小于设备满负荷运转作用在设备基础上力的（ ）倍。A．1.5B．1.25C．1.0D．1.36
- 6、电气交接试验的目的，是借以判明新安装设备是否（ ），并保证安全。A．满足设计要求B．可以投入运行C．达到出力要求D．符合制造标准
- 7、机电工程非金属材料主要有（ ）两大类。A．高分子材料和无机非金属材料B．非金属管

材和合成纤维材料C．防腐材料和非金属管材D．合成橡胶材料和合成纤维材料8、用配管敷设的照明线路，管内（ ）接头。A．严禁B．宜C．不应D．不宜9、焊接检验包括焊前检验、焊中检验和焊后检验。指出下面选项中，属于焊中检验的是（ ）。A．超声波探伤B．装配组对检验C．金属化学成分分析D．多层焊接层间缺陷的自检10、自行式起重机在吊装重物前必须对基础进行试验和验收，按规定对基础进行（ ）。A．加固处B．吊装试验C．沉降预压试验D．基础设计11、消防验收的结论评定程序要形成（ ）。A．消防设施技术测试报告B．消防验收意见书C．消防工程整改通知单D．工程移交资料清单12、在电路中能接通和断开一定负荷电流的操作电器是（ ）。A．负荷开关B．隔离开关C．熔断器D．转换开关13、新安装的电气设备，投产前必须按国家颁发的有关规范规定进行电气（ ）试验。A．交接B．型式C．绝缘D．耐压14、《钢制压力容器焊接工艺评定》标准中对熔化极气体保护焊接要求，当（ ）时需要重新做焊接工艺评定。A．实芯焊丝与药芯焊丝变换B．药芯焊丝气保护与自保护的变换C．保护气体流量增加30%D．保护气体种类变换15、输送（ ）介质的管道需要脱脂。A．啤酒B．氧气C．纯净水D．氩气16、通信网络系统的英文符号为（ ）。A．CNSB．FASC．SASD．BAS17、检查灭弧室的真空度是属于（ ）验收项目。A．隔离开关B．油断路器C．真空断路器D．六氟化硫断路器18、高程测量常用的方法（ ）。A．水准测量法B．电磁波测距三角高程测量法C．高差法D．仪高法19、钢丝绳的许用拉力丁计算公式为： $T=P / K$ ，式中的K为安全系数，P为钢丝绳破断拉力(MPa)。用作吊索的钢丝绳的K不小于

()。A . 3 . 5B . 5C . 8D . 10

20、具备 () 级压力容器制造许可证的单位，可以安装所有的压力容器。A . A2B . A3C . B2D . B3

21、消防工程应严格按照经 () 审核批准的设计图纸进行施工。A . 建设单位B . 设计单位C . 监理公司D . 公安消防部门

22、在周转轮系中，轴线位置变动的齿轮，既作自转，又作公转的齿轮，称为 ()。A . 中心轮B . 行星架C . 行星轮D . 太阳轮

23、大型有振动力的设备基础形式是 ()。A . 大块式基础B . 单块式基础C . 素混凝土基础D . 钢筋混凝土基础

24、依法管理的计量器具包括 ()。A . 计量基准器具、计量标准器具、工作计量器具B . 计量基础器具、计量标准器具、工作计量器具C . 计量基准器具、计量基础器具、工作计量器具D . 计量基准器具、计量标准器具、计量基础器具

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com