

磷化处理工安全操作规程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/450/2021_2022__E7_A3_B7_E5_8C_96_E5_A4_84_E7_c62_450761.htm 磷化处理工安全操作规程

1. 工作前必须穿戴好防护眼镜、口罩、橡皮手套、橡皮围裙、工作服和长统胶鞋等防护用品。打开通风设备并检查各通风系统是否良好。
2. 对化学去油槽及酸槽在工作中需补加水时，必须用胶皮管子在远距离缓慢加入。
3. 油槽使用温度不许超过120℃。
4. 烘烤箱使用温度不要超过规定。
5. 配制各种溶液时，按规定的先后次序缓慢加入。
6. 工作场地内严禁饮食。有易燃物的地方禁止吸烟和使用电炉。
7. 对化学物品，易燃品，要在指定地点保存，并有专人负责。剧毒药品必须设两人共同保管。
8. 烘干箱周围严禁放易燃品。
9. 工件入槽时应操纵起吊设备或工具慢速下降，工件应缓慢进入液面，防止化学溶液飞溅。酸，碱液沾上皮肤时，要立即用清水洗净。使用吊车应遵守电动葫芦工安全操作规程。
10. 工作完毕应清理工作场地，关闭通风设备，切断电源。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com