

修模工安全操作规程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/472/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BF\\_AE\\_E6\\_A8\\_A1\\_E5\\_B7\\_A5\\_E5\\_c67\\_472831.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/472/2021_2022__E4_BF_AE_E6_A8_A1_E5_B7_A5_E5_c67_472831.htm) 修模工安全操作规程

1. 检查机器上的防护罩及电器设备是否整齐安全。
2. 操作修模机时，衣服和袖口必须扎紧，防止电动机转动时扭伤手指。
3. 操作人员(女工)一定要将头发装入帽内。
4. 操作人员在磨修模针或者给其模具抛光时，必须戴好防护眼镜。
5. 修模工在操作时，要集中精力。
6. 对新 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)