

岩土工程师模拟练习题每日一练(101)岩土工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/534/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B2\\_A9\\_E5\\_9C\\_9F\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c63\\_534744.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/534/2021_2022__E5_B2_A9_E5_9C_9F_E5_B7_A5_E7_c63_534744.htm) 桩基承台发生冲切破坏的原因是（ ） A．配筋量不足； B．承台的总高度不足； C．承台的有效高度不足； D．承台平面尺寸过大；答案：C  
（百考试题岩土）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)