

2009年一级建造师考试《水利水电》习题2一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/541/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_541003.htm

1、根据《工程建设标准强制性条文》(水利工程部分)，关于水利工程施工方面的混凝土防渗墙工程叙述正确的有()。 A、混凝土防渗墙槽孔孔壁应当平整垂直 B、混凝土防渗墙槽孔不应有小墙，可以有梅花孔 C、依照防渗墙中心线地质剖面图，当孔深接近预计基岩面时，即应开始取样，然后根据岩样性质确定基岩面 D、混凝土防渗墙浇筑混凝土过程中导管堵塞、拔脱或漏浆需重新下设时，必须将导管全部拔出、冲洗并重新下设，抽尽导管内泥浆继续浇筑 E、沥青混凝土防渗墙施工的沥青混凝土制备场所，要有除尘、防污、防火、防爆措施

2、根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，现场经费包括()。 A、冬雨季施工增加费 B、临时设施费 C、夜间施工增加费 D、现场管理费 E、特殊地区施工增加费

3、碾压混凝土坝施工时应采用()。 A、通仓薄层浇筑 B、竖缝分块 C、斜缝分块 D、错缝分块

4、浆砌石施工，当最低气温在()时，砌筑作业应注意表面保护。 A、-5~5 B、-5~0 C、0~5 D、0~10

5、导流建筑物级别一般划分为()。 A、 ~ B、 ~ C、 ~ D、 ~

6、对于失事后造成损失不大的水利水电工程，其1~4级主要永久性水工建筑物的级别，经过论证并报主管部门批准，可()。 A、降低一级 B、降低二级 C、提高一级 D、提高二级

7、主要用于项目建议书及可行性研究阶段技术经济比较和预测(估算)工程造价的水利定额是()。 A、投资估算指标 B、概算定额 C、预算定额 D、施工定额

8、花岗岩属

于()。 A、水成岩 B、变质岩 C、火成岩 D、玄武岩 9、责任事故是指由于工程参建单位在安全管理方面的问题造成的事故，如()造成事故。 A、参建单位领导不在场 B、安全生产管理制度不健全 C、不及时处理事故隐患 D、不对从业人员进行安全生产教育和培训 E、违章指挥、强令冒险作业 10、发生质量事故后，事故处理方案实施后不须报水利部备案的有()。 A、质量缺陷 B、一般质量事故 C、较大质量事故 D、重大质量事故 E、特大质量事故 答案 1、ACDE 2、BD 3、A 4、C 5、C 6、C 7、A 8、C 9、BCDE 10、ABCD 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com