

09年安全工程师事故案例分析模拟测试八安全工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/542/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_AE_89_E5_85_c62_542006.htm 实例3：接线板烧损，焊机

外壳带电，造成事故 1．事故经过 某厂点焊工甲和乙进行铁壳点焊时，发现焊机一段引线圈已断，电工只找了一段软线交乙自己更换。乙换线时，发现一次线接线板螺栓松动，使用扳手拧紧(此时甲不在现场)，然后试焊几下就离开现场，甲返回后不了解情况，便开始点焊，只焊了一下就大叫一声倒在地上。工人丙立即拉闸，但由于抢救不及时而死亡。 2

．主要原因分析 (1)因接线板烧损，线圈与焊机外壳相碰，因而引起短路。(2)焊机外壳未接地。 3．主要预防措施 (1)应由电工进行设备维修。(2)焊接设备应保护接地。(百考试题注册安全工程师__) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com