

09年安全工程师事故案例分析模拟测试十安全工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/542/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_AE_89_E5_85_c62_542007.htm 二、火灾事故 实例5：焊工

在容器内焊接，借用氧气置换引起火灾 1．事故经过 某农药厂机修焊工进入直径1m、高2m的繁殖锅内焊接挡板，未装排烟设备，而用氧气吹锅内烟气，使烟气消失。当焊工再次进入锅内焊接作业时，只听“轰”的一声，该焊工烧伤面积

达88%，三度烧伤占60%，抢救7天后死亡 2．主要原因分析

(1)用氧气作通风气源严重违章。(2)进入容器内焊接未设通风

装置 3．主要预防措施 (1)进入容器内焊接应设通风装置。(2)

通风气源应该是压缩空气。（百考试题注册安全工程师）

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com