

无损探伤工的安全注意事项安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/548/2021_2022__E6_97_A0_E6_8D_9F_E6_8E_A2_E4_c62_548548.htm 探伤仪器及附属电气设备线路，要绝缘，外壳应可靠接地。检修时，应先切断电源。射线探伤操作人员，应定期检查身体。作业时必须穿戴防护用品。射线探伤工作地点应设置围栏和警告牌。射线探伤时，应速用速撤。探照时，应用机械操作，严禁用手接触射线源。X射线探伤，应有铅防护屏或其他防护措施。曝光前，操作人员应背离X光机“窗口”，曝光应待人员至安全区后进行。超声波仪器通电后，禁止打开保护盖，防止高压电伤人。荧光探伤，应戴防护眼镜。工件上的荧光粉、显现粉，禁止直接用手触摸。配制着色探伤剂或筛取荧光粉、磁粉、显现粉应在通风良好的地方进行。百考试题注册安全工程师 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com