经验交流:管桩工程质量验收与检测岩土工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/580/2021\_2022\_\_E7\_BB\_8F\_ E9 AA 8C E4 BA A4 E6 c63 580874.htm 一、前言 混凝土桩 在施工结束后,其承载力是否能够满足设计要求?桩身质量是 否存在可能影响结构安全性的缺陷?在桩基础工程质量验收时 , 这是两个必须解决的问题。 在20世纪80年代之前, 预制桩 在施工过程中是采用"打桩公式"(世界上的打桩公式有100 多个)复核承载力估算值。对灌注桩,在1981年颁布执行的《 工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》中规定:"在 施工时对桩身质量和承载力有疑问时,可采用荷载试验或其 它检验手段进行检查,其数量由设计、施工及其它有关单位 共同研究决定"。在当时,这个"其它检验手段"实际上只 有"声波透射法"。自1982年起,国内一些科研单位和大专 院校对"其它检验手段"进行研究,取得了许多成果:属高 应变系列的有"锤击贯入试桩法"和"P?D?A法";属低应 变系列的有"机械阻抗法"、"反射波法"和"动参数法" 。1995年,出版了行业标准《基桩低应变动力检测规程》(JGJ /T93--95),1997年出版了《基桩高应变动力检测规程 》(JGJI06---97),2003年出版了《建筑基桩检测技术规范 》(JGJI06-2003)。这些动态测试的方法,为桩基工程质量验收 提供了定性和定量判别的重要参考依据。二、低应变动测方 法的局限性 1、只能有效地探测到桩顶以下第一个缺陷的界 面。不论是采用频域或是时域的分析方法,当应力波在桩顶 以下第一个界面反射后,如果还有第二个缺陷,很难接收到 第二个界面的信号。 2、只能做定性判定。 由于桩的尺寸效

应、测试系统的幅频相频响应,高频波的弥散、滤波等造成 的实测波形畸变,以及桩侧土阻尼、土阻力和桩身阻尼的耦 合影响,尚不能做到定量判定。而且,对于桩身不同类型的 缺陷性质仅凭信号也难以区分(如灌注桩的缩颈与鼓肚,以及 局部松散、夹泥、裂缝、空洞等等)。 3、对钢管桩和异型桩 不适用。 低应变法的理论基础是以一维线弹性杆件模型为依 据,要求应力波在桩身中传播时平截面假设成立,故不适用 于钢管桩和异型(如H型)桩。对于混凝土管桩来说,目前尚在 进一步探索中,有试验表明:当TP(脉冲宽度)=1.5ms,即 ( 特征波长)=6.45m时,在(激振点平面以下深度)Z=2R的截面上 平截面假设可以成立,但在Z=4R的截面上,平截面假设不成 立。随着 / R的减小,尺寸效应引起的平截面假设失效和高 频干扰加剧,导致实测波形严重畸变,使一维理论探测桩身 缺陷的适用性大打折扣。再有,开口管桩的底部有土塞,应 力波在传至土塞上部界面时遇不同阻抗,产生反射和透射; 同理,当管内积水时,积水界面也会产生反射与透射;这些 因素对探测桩身缺陷形成严重干扰。 三、承载力和桩身质量 的验收标准问题 《建筑地基基础工程施工质量验收规范 》(GB502022002)首次明确规定了在桩基础施工结束后,要进 行承载力检验和桩身质量检验,并规定了这两项是验收时的 主控项目(主控项目在验收时必须100%达到合格标准)。但遗 憾的是没有给出"允许偏差或允许值"。对于承载力验收而 言,如果某一受检桩的单桩承载力特征值没有满足设计要求( 即出现了负偏差),那么它偏差了多少算不合格呢?是不是只 要出现了负偏差就算该主控项目不合格? 对于桩身质量验收而 言,如果是采用低应变法进行检验,由于其不能作出定量判

定,其检验结果只能作为验收时的参考依据,而不能对该主 控项目是否达到合格标准做出结论。况且,《建筑地基基础 工程施工质量验收规范》对该主控项目也没有给出"合格标 准",导致验收时经常发生扯皮,监理工程师在签字时笔头 重、手发抖。 四、管桩的承载力与桩身质量验收 1、竖向抗 压承载力 管桩按其桩径来说,一般属于中等直径桩。在施工 结束后对其承载力进行检验时,采用静载荷(慢速维持荷载 法)试验方法进行检验还是比较方便的,在多数情况下可以利 用静压桩机作为反力装置。笔者建议验收时按下列几点执行 : 1.1受检桩的最大加载值由设计单位书面提出;受检桩的 数量按相关规定执行。试验方法采用慢速维持荷载法。1.2 经检验承载力不能满足设计要求,即可判定该主控项目不合 格(即不允许出现负偏差)。1.3主控项目出现不合格项时, 由设计单位提出处理方案,经施工单位实施后,再进行二次 验收 2、桩身质量管桩是工厂生产的产品,经检验合格后方 可出厂。管桩运达现场后,购货方代表和监理工程师要按检 验批进行验收。这里所讲的"桩身质量",是指桩施工结束( 入土)后的桩身质量。此时的桩身质量可能存在抱裂、压爆、 局部磕损或缺损、环向或纵向裂缝、接头焊接质量问题等等 。管桩的有些桩身质量问题在施工过程中就被发现(如抱裂、 磕损或吊装不当引起的裂缝等),得到及时处理。桩在入土后 虽然看不见,但从压桩时压力与贯入度的变化(结合地质条件 分析),压桩完成后土塞的高度,管内积水等情况,现场施工 人员和监理工程师对桩身质量也可作判断。如果采用低应变 法进行桩身质量检测,如前所述具有一定的局限性和不适用 的可能。现在笔者推荐一种新的检测方法:孔内数字电视检

测法。该法采用孔内电视摄像仪进行探测,能对管(孔)中出现的缺陷进行定性和定量判定,具有检测方便快捷、检测结果直观的特点。该方法解决了其它方法不能定量、对缺陷性质难以判定的问题,是桩身质量检测手段的一大进步。 当检测手段能够对桩身质量作出定量判定时,笔者建议对管桩桩身质量的验收标准作如下规定:经检验,桩身存在下列缺陷时,应判定为不合格桩:(1)裂缝环状闭合且上段与下段已发生错位的断桩;(2)环状裂缝已达周长的1/2及以上的裂缝;(3)局部破损面大于50cm2的桩;(4)纵向裂缝最大宽度 Imm,长度 20cm。上述第2、3、4种情况的桩,若设计单位认为经处理后可以按正常桩使用或降低标准使用,应由施工单位负责提出处理方案报设计单位认可后,组织实施。处理完毕后,进行二次验收。二次验收时,应由建设单位、监理单位、设计单位和施工单位共同签署意见。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com