

注册安全工程师辅导：机床的安全操作技术安全工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/590/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_AE_89_E5_c62_590538.htm 为确保安全生产、操作人员应做到以下几点：（1）穿好紧身合适的防护衣服，不要穿过于肥大、领口敞开的衬衫或外套。抽回扣紧，把上衣扎在裤子里，腰带端头应悬摆。要戴防护帽。（2）操作者应配戴防打击的护目镜。（3）开动机床前要详细检查机床上危险部位的防护装置是否安全可靠，润滑机床，并作空载试验。（4）工作地点要保持整洁，有条不紊。待加工和已加工工件应摆在架子上或专用设备内，不能将工件或工具放在机床上，尤其不能放在机床的运动部件上及工作地通道上。（5）工件及刀具的装夹要牢靠，以防工件和刀具从夹具中脱落。装卸笨重工件时，应使用起重设备。（6）机床运转时，禁止用手调整机床或测量工件；禁止把手肘支撑在机床上；禁止用手触摸机床的旋转部分；禁止取下或安装护板或防护装置。（7）机床运转时，操作者不能离开工作地，发现机床运转不正常时，应立即停车，请检修工检查。当停止供电时，要立即关闭机床或其他启动机构，并把刀具退出工作部位。把安全工程师站点加入收藏夹（8）不要使污物或废油混入机床冷却液，否则不仅会弄脏冷却液，甚至会传播疾病。为防止皮肤病，严禁使用乳化液、煤油、机油洗手。（9）必须使用压缩空气清除切屑时或切屑飞溅严重时，为了不危害别的操作人员，应在机床周围安装挡板，使操作区隔离。压缩空气的压力应尽可能低。不能用压缩空气吹去衣服或头发上的尘土或脏物，否则会引起耳朵和眼睛的损伤

。（10）工作结束后，应关闭机床和电动机，把刀具和工件从工作位置退出，清理安放好所使用的工、夹、量具，仔细地清擦机床。清除切屑时应使用钩子、刷子或专门的工具，不要用手直接清除切屑。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com