

2006年注册安全工程师考试安全生产技术真题安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/630/2021\\_2022\\_2006\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_B3\\_A8\\_c62\\_630782.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/630/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c62_630782.htm)

- 一、单项选择题（共60题，每题一分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）
- 1、在保护接零系统中，保护导体的截面面积必须符合要求。当PE线和相线材料相同时，如相线截面积为 $16\text{mm}^2$ ，则PE线截面面积不得小于（ ） $\text{mm}^2$ 。 A . 4 B . 6 C . 10 D . 16
  - 2、机械设备可造成碰撞、夹击、剪切、卷入等多种伤害。锻压机械最容易造成伤害的部位是（ ） A . 锻锤的锤体、压力机的滑枕 B . 锻锤的锤体、锻锤的摩擦轮 C . 压力机曲柄和连杆、压力机的滑枕 D . 锻锤的摩擦轮、压力机曲柄和连杆
  - 3、乙炔站房内的仪表必须应用（ ）型仪表 A . 防尘 B . 防水 C . 防爆 D . 数字
  - 4、机械制造场所工件、物料摆放不得超高。在垛底与垛高之比为1：2的前提下，垛高不应超出（ ）m（单位超高除外） A . 2.0 B . 4.0 C . 3.0 D . 5.0
  - 5、冲压设备的安全装置按其结构分为机械、按钮、光电、感应等类型的安全装置，其中，（ ）全部属于机械类型的安全装置。 A . 推手式装置、双手按钮式装置、光电式装置 B . 摆杆护手式装置、拉手式装置、光电式装置 C . 推手式装置、摆杆护手式装置、双手按钮式装置 D . 推手式装置、摆杆护手式装置、拉手式装置
  - 6、手工电弧焊用交流弧焊机空载输出电压多为（ ）V。 A . 25 ~ 35 B . 60 ~ 75 C . 110 ~ 220 D . 220 ~ 380
  - 7、电磁辐射危害是指电磁波式的能量辐射造成的危害。辐射电磁波是指频率（ ）Hz以上的电磁波。 A . 50 B . 1000 C . 10K D . 100K
  - 8、摆脱电流是确定电流通过人体的一个重要界限。对于工频

电流有效值，摆脱电流大约为（ ）。 A . 5 ~ 10mA . B . 50mA . C . 500mA . D . 1A . 9、具有安全电压的电气设备是（ ）类设备。 A . B . C . D . 10、工艺过程中产生的静电的最大危险是（ ） A . 给人以电击 B . 引起过载 C . 引起爆炸 D . 降低产品质量 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)