

钢筋混凝土质量通病防治措施注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E9\\_92\\_A2\\_E7\\_AD\\_8B\\_E6\\_B7\\_B7\\_E5\\_c57\\_645837.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E9_92_A2_E7_AD_8B_E6_B7_B7_E5_c57_645837.htm)

砼麻面现象：砼表面局部缺浆粗糙，或有许多小凹坑，但无钢筋和石子外露。

原因分析：1、模板表面粗糙或清理不干净，粘有干硬水泥砂浆等杂物，拆模时砼表面被粘损。2、钢模板脱模剂涂刷不均匀，拆模时砼表面粘结模板。www.Examda.CoM考试就到百考试题3、模板接缝拼装不严密，灌注砼时缝隙漏浆。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)