

平盘、滚动（抛光）研磨机工操作规程安全工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_B9_B3_E7_9B_98_E3_80_81_E6_c62_645929.htm 1．合理使用劳动防护用品，不准戴手套，袖口要扎紧，女工发辫挽入帽内。 2．开车前，必须认真检查设备的周围环境的安全状况，确认安全可靠方可开车。 3．研磨平盘在转动时，禁止加添研磨料。 采集者退散4．手工装卸零件时要停车，并将研磨盘上升和推至安全位置。 来源：www.examda.com5．拆换研磨平盘或滚动时，须请机修工协作，相互动作应协调。注意不使工具落地伤人。 6．发生故障应请修，使用油类要防火，发现地面油渍即清除，防火防滑要注意。2010年注册安全工程师网络辅导招生简章！！ 更多信息请访问：百考试题安全工程师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com