

全国2008年1月高等教育自学考试数控技术及应用试题自考
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD2008_c67_645876.htm 全国2008年1月高等教育自学考试

数控技术及应用试题 课程代码：02195一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1. 数控机床开环控制系统的伺服电动机多采用() A. 直流伺服电机 B. 交流伺服电机 C. 交流变频调速电机 百考试题自考站，你的自考专家！ D. 功率步进电机

2. FMC的中文含义是() A. 计算机集成制造系统 B. 柔性制造系统 C. 柔性制造单元 百考试题论坛 D. 计算机辅助设计

3. 基于教材JB3298-83标准，某数控加工程序为() N010 G92 X100 Z195 N020 G90 X15 Z150 N100 M02该程序中，第一个程序段的含义是： A. 设定刀具起点在编程坐标系的位置 B. 设定刀具起点在机床坐标系的位置 C. 设定工件坐标系的原点 来源

：www.100test.com D. 设定机床坐标系的原点

4. 某加工程序的一个程序段为() N003 G90G19G94G02 X30.0 Y35.0 I30.0 F200 LF该段程序的错误在于 A. 不应该用G90 B. 不应该用G19 来源：考试大 C. 不应该用G94 D. 不应该用G02

5. 脉冲增量插补法适用于() A. 以步进电机作为驱动元件的开环数控系统 B. 以直流伺服电机作为驱动元件的闭环数控系统 C. 以交流伺服电机作为驱动元件的闭环数控系统 D. 以直流伺服或交流伺服电机作为驱动元件的闭环数控系统

6. CNC系统的CMOS RAM常配备有高性能电池，其作用是()

) A . RAM正常工作所必须的供电电源 B . 系统掉电时 , 保护RAM不被破坏 C . 系统掉电时 , 保护RAM中的信息不丢失 D . 加强RAM供电 , 提高其抗干扰能力

7 . 以下各项中 , 属于滚珠丝杠螺母副缺点的是 () 百考试题论坛 A . 运动不平稳有爬行 B . 传动精度低 , 反向时有空程 C . 具有运动的可逆性 D . 结构复杂 , 制造成本高

8 . 下列各项中 , 不属于数控机床工艺特点的是 () A . 柔性好 B . 精度高 C . 操作人员劳动强度大 D . 生产效率高

9 . 在精密数控机床中 , 一般要求反馈检测的最小位移是 () A . 小于0.0001mm B . 在0.0001mm ~ 0.01mm之间 www. Examda.CoM考试就到百考试题 C . 在0.01mm ~ 0.1mm之间 D . 大于0.1mm

10 . 光栅位移传感器是基于莫尔条纹和光电效应原理 , 将下列哪项转换为电信号的装置 () A . 位移信号 B . 角位移信号 C . 直线位移信号 D . 光电信号

11 . 一台五相步进电机 , 单拍运行时的步距角是五相十拍运行时步距角的 () A . 1 / 4 B . 1 / 2 采集者退散 C . 2倍 D . 4倍

12 . 逐点比较法插补第一象限内的直线 , 若算得偏差函数F

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载 。 详细请访问 www.100test.com