

2010年监理工程师考试：三控考试要点69监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646582.htm

排列图的观察与分析（1）观察直方形，大致可看出各项目的影响程度。排列图中的每个直方形都表示一个质量问题或影响因素。影响程度与各直方形的高度成正比。来源：考试大的美女编辑们（2）利用ABC分类法，确定主次因素。将累计频率曲线按0%～80%、80%～90%、90%～100%分为三部分，各曲线下面所对应的影响因素分别为A、B、C三类因素。命题点8 排列图在工程质量控制中的应用（1）按不合格点的内容分类，可以分析出造成质量问题的薄弱环节。采集者退散（2）按生产作业分类，可以找出生产不合格品最多的关键过程。（3）按生产班组或单位分类，可以分析比较各单位技术水平和质量管理水平。www.Examda.CoM考试就到百考试题（4）将采取提高质量措施前后的排列图对比，可以分析措施是否有效。（5）可以用于成本费用分析、安全问题分析等。来源：考试大的美女编辑们 2010年注册监理工程师全部新课上线，欢迎大家来百考试题网校试听2010新版课程 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com