

2006年考试大整理资产评估师机电试题(一) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/80/2021\\_2022\\_2006\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_80\\_83\\_c47\\_80901.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/80/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E8_80_83_c47_80901.htm)

第一章 概述3.下列原动机中，能够将一次能源转化为机械能的是（ ）A电动机B计算机 C内燃机D液压马达【正确答案】 C4.在机械传动中，不属于啮合传动的有（ ）A螺旋传动 B蜗杆传动C摩擦轮传动 D齿轮传动【正确答案】 C5.一个输入转速对应按照某种数列排列的若干输出转速时，称为（ ）A无级变速 B定比传动 C有级变速 D周期变速【正确答案】 C6.要完成被控参数的调节，控制器应该有以下组成部分（ ）A给定值发生器、传动部分、执行部分B动力部分、传动部分、工作部分、控制部分 C给定值发生器、比较器、驱动和执行机构、检测变换元件D原动机、给定值发生器、检测变换元件【正确答案】 C7.在控制系统中，下列信号中不属于模拟量的是（ ）A压力 B温度 C开关信号D电流【正确答案】 C8.在机器的控制系统中，根据连接各个环节的信号在时间和数值上是否连续，分为（ ）A操纵变量和被控变量 B模拟量和数字量 C开环量和闭环量 D输出量和输入量【正确答案】 B9.通常，机械一词是指（ ）的总称。A零件、构件、机械、机构 B零件、机构、机器 C构件、机构、机器D机构、机器【正确答案】 D10.有零件和机构组成的，构件之间能够实现运动和动力的传递，但不能实现机械能和其他形式能量转换的，称之为（ ）A零件 B部件 C机构 D机器【正确答案】 C11.构件是机器的（ ）A制造单元 B运动单元 C装配单元D工作单元【正确答案】 B12.流体传动是指（ ）A液压传动B液力传动 C气压传动D液压传动、液力传动和气压传动

【正确答案】 D13.机器的工作部分须完成机器的预定动作，且处于整个传动的（ ） A始端 B中间位置 C终端 D任何位置 【正确答案】 C14.按照设备用途分类，风机属于（ ） A工程机械 B通用机械 C农业机械 D专用机械 【正确答案】 B15.下列设备中，（ ）是金属成型机床。 A钢筋切割机 B拉床 C锻压机械 D电火花成型机床 【正确答案】 C16.按照设备用途对机械分类，制冷设备属于（ ） A工程机械 B通用机械 C农业机械 D专用机械 【正确答案】 B17.按照使用性质对机器设备分类，正在改造尚未验收投产的设备属于（ ） A未使用机器设备 B非生产的功能机器设备 C不需用机器设备 D生产用机器设备 【正确答案】 A18.现有一台挖掘机，曾经使用过一段时间，但目前正在进行技术改造，尚未验收投产。按照使用性质分类该设备应该属于（ ） 机器设备 A生产用 B未使用 C非生产用 D不需用 【正确答案】 B19.按照设备用途对机器设备的分类，锻压机械的是（ ） A金属切割机床 B金属成型机床 C工程机械 D专用机械 【正确答案】 B20.以下机电产品中，按照设备用途分类属于通用机械的是（ ） A普通车床 B汽车 C风机 D印刷机 【正确答案】 C21.机器生产的工艺过程是指（ ） A将原材料变成产品的全过程 B产品和部件的安装、调整、检验、试验、油漆与包装的全部过程 C按照一定的顺序，改变生产对象的形状、尺寸、相对位置或性质，使其成为成品或半成品的过程 D由一个或一组工人，在一个工作地点，对同一个或同时对几个工件连接完成的加工过程 【正确答案】 C22.将原材料转变为产品的全过程，称之为（ ） A生产服务过程 B生产过程 C生产工艺过程 D装配过程 【正确答案】 B23.生产工艺过程的基本组成单位是（ ） A过程 B工序 C规程 D工件 【正

**确答案】** B24.一个或一组工人，在一个工作地点，对同一个或同时对几个工件所连接完成的那一个部分工艺过程，称之为（ ） A工序 B工步 C过程 D规程【**正确答案】** A25.将最合理的生产方案用表格或文字形式确定下来，作为组织生产、指导生产、编制生产计划依据的工艺文件，称之为（ ） A工艺过程 B工艺规程 C生产定额 D生产纲领【**正确答案】** B26.以工序为单位，说明一个工件全部加工过程的卡片，称之为（ ）卡片。 A工序 B过程 C工艺过程 D技术【**正确答案】** C27.在生产管理上，（ ）是制定定额、计算劳动量、配备工人、核算生产能力、安排生产作业计划、进行质量检验和班组经济核算的基本单位。 A生产纲领 B生产过程 C工艺 D工序【**正确答案】** D28.以工序为单位说明零件各工序的加工内容、设备、加工车间以及各工序先后次序的工艺文件，称之为（ ）卡片。 A工序 B工艺过程 C技术检查 D生产指导【**正确答案】** B29.以下关于铸造的四个必要工作步骤中，表述不正确的是（ ） A制造与零件形状相同的铸型 B设备成分、温度都合适的液态金属 C将液态金属浇注到铸型空腔内，凝固后取出铸件并清理它的表面和内腔 D凝固后取铸件并清理其表面和内腔【**正确答案】** A【**答案解析】** A是不正确的，因为制造与零件形状不是相同的的铸型，而是相适应的铸型。 30.车床床身要求耐磨、减振、承压、价廉，因此，最好采用（ ）的方法制造毛坯。 A铸造 B锻造 C冲压 D焊接【**正确答案】** A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)