

CPV考试辅导-概述模拟题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/80/2021\\_2022\\_CPV\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E8\\_c47\\_80912.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/80/2021_2022_CPV_E8_80_83_E8_AF_95_E8_c47_80912.htm)

(一)单选题：1. 机器中使加工对象发生性能、状态、几何形状和地理位置等变化的那部分机构称为机器的( )。 A. 动力部分 B. 传动部分 C. 工作部分 D. 控制部分 答案：(C) 2 工艺过程的基本组成单位是( ) A.过程 B.工序 C.规程 D.工件 答案：(B) 3用符号“IT”表示( )的公差。 A. 尺寸精度 B. 形状精度 C.位置精度 D. 表面粗糙度 答案：(A) 4我国国家标准规定标准公差等级共20级，其中( )级精度最高。 A. IT01 B. IT0 C. IT1 D. IT18 答案：A 解析：按国家标准，把标准公差分为20级，即IT01、IT0和IT1IT18。数字越大，精度越低，加工误差越大。

5. 孔的尺寸减相配合的轴的尺寸，差值为正时,选择( )配合 A.间隙配合 B.过盈配合 C.过渡配合 答案:A 解析：孔的尺寸减相配合的轴的尺寸，差值为正时为间隙配合: 过盈配合：孔的尺寸减相配合的轴的尺寸，差值为负 过渡配合：孔的公差带减相配合的轴的公差带，相互交叠 (二)、多选题 1机器的共同特征有：( )。 A.都是人为的实物组合 B.各实物之间有确定的相对运动和力的传递。 C.都用电动机作为动力装置 D.工作中进行机械能与其它能的转换或利用 E.全部由金属材料加工制作而成 答案：ABD 2 机器的组成包括：( )。 A. 动力部分 B. 传动部分 C. 控制部分 D. 能量转换部分 E. 工作部分 答案：ABCE 3 属于流体传动的有：( )。 A. 液压传动 B. 带传动 C. 液力传动 D. 气压传动 E. 蜗杆传动 答案：ACD 4. 在一般情况下，零件的表面粗糙度值越小，机

器零件的（ ）越好 A . 配合性质 B . 耐磨性 C . 几何精度 D . 抗腐蚀性 E . 工作精度 答案：ABDE 解析：参见教科书19页，表面粗糙度读机器零件的配合性质、耐磨性、工作精度、抗腐蚀性均有较大影响。（三）、判断题 1.机器的工作部分须完成机器的预定动作，且处于整个传动的终端。 [ 答案 ] 2 . 按照设备用途分类，风机属于农业机械 答案× 解析：风机属于通用机械 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)