

机械电气安全生产技术318题1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/94/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9C\\_BA\\_E6\\_A2\\_B0\\_E7\\_94\\_B5\\_E6\\_c62\\_94255.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022__E6_9C_BA_E6_A2_B0_E7_94_B5_E6_c62_94255.htm)

- 1、生产性（ ）对人体有多方面的不良影响，尤其是含有游离二氧化硅的粉尘，能引起严重的职业病--矽。 A . 粉尘 B . 毒物 C . 噪声 D . 振动
- 2、吊钩装配部分每季度至少要检修（ ）次，并清洗润滑。装配后，吊钩应能灵活转动，定位螺栓必须锁紧。 A . 1 B . 2 C . 3 D . 4
- 3、对新投入使用的吊钩应做负荷试验，以额定载荷的1.25倍作为试验载荷(可与起重机动静负荷试验同时进行)，试验时间不应少于（ ）。 A . 8min B . 9min C . 10min D . 12min
- 4、制动器在起重机中既是工作装置又是安全装置，其作用不包括（ ）。 A . 支持 B . 停止 C . 落重 D . 起吊
- 5、起重机（ ）应配备小型干粉灭火器，在有效期内使用，置放位置安全可靠。 A . 驾驶室、电梯机房 B . 驾驶室 C . 电梯机房 D . 电梯轿厢
- 6、捆扎钢丝绳的琵琶头的穿插长度为绳径的15倍，且不小于（ ）。 A . 100mm B . 200mm C . 300mm D . 400mm
- 7、机械设备中（ ）质脆易碎、转速高、使用频繁，极易伤人。 A . 混砂机 B . 清理机 C . 造型机 D . 砂轮机
- 8、如果因厂房地形的限制不能设置专用的砂轮机房，则应在砂轮机正面装设不低于（ ）高度的防护挡板，并且要求挡板牢固有效。 A . 1.5m B . 1.8m C . 2.1m D . 2.4m
- 9、剪板机操作者送料的手指离剪刀口应至少保持（ ）mm的距离。 A . 50 B . 100 C . 150 D . 200
- 10、砂轮直径在150mm以上的砂轮机必须设置可调托架。砂轮与托架之间的距离应小于被磨工件最小外形尺寸的1/2，但最大不应超过（ ）。 A . 2mm B

. 3mm C . 4mm D . 5mm 11、钢丝绳在使用时，每月至少要润滑（ ）次。润滑前先用钢丝刷子刷去钢丝绳上的污物并用煤油清洗，然后将加热到（ ）以上的润滑油蘸浸钢丝绳，使润滑油浸到绳芯。 A . 2 , 80 B . 3 , 80 C . 2 , 85 D . 3 , 85 12、机械企业生产用主要机械分为（ ）大类。 A . 4 B . 6 C . 8 D . 10 13、在设计中消除危险部件，减少或避免在危险区域内处理工作需求，提供自动反馈设备并使运动部件处于密封状态，描述的是机械设计（ ）。 A . 本质安全 B . 失效安全 C . 定位安全 D . 自动安全 14、机器安全装置类型中（ ）的基本原理是：只有当安全装置关合时，机器才能运转；而只有当机器的危险部件停止运动时，安全装置才能开启。 A . 固定安全装置 B . 连锁安全装置 C . 控制安全装置 D . 自动安全装置 15、能阻止操作者身体靠近危险区域的安全装置属于（ ）。 A . 自动调节安全装置 B . 可调安全装置 C . 双手控制安全装置 D . 隔离安全装置 16、额定蒸发量小于等于（ ）的锅炉可以只安装1只水位表。 A . 0.1t/h B . 0.2t/h C . 0.4t/h D . 0.6t/h 17、额定蒸发量（ ）以上的锅炉应进行炉外水处理。 A . 1t/h B . 2t/h C . 3t/h D . 4t/h 18、锅炉压力表表盘直径不应小于（ ）。 A . 80mm B . 100mm C . 120mm D . 150mm 19、按标准要求，砂轮法兰盘直径不得小于被安装砂轮直径的1/3，且规定砂轮磨损到直径比法兰盘直径大（ ）时应更换新砂轮。 A . 8mm B . 9mm C . 10mm D . 12mm 20、防护装置结构简单、制造方便，但对作业干扰较大，操作工人不大喜欢使用，应用比较局限的机械保护装置是（ ）。 A . 机械式 B . 按钮式 C . 光电式 D . 感应式 21、被加工的金属材料处于红热状态(锻造温度范围内)，通过锻造设备对金

属施加的冲击力或静压力，使金属产生塑性变形而获得预想的外形尺寸和组织结构的锻件。此种工艺称为（ ）。 A．热锻 B．温锻 C．冷锻 D．灼锻

22、锻造设备在工作中的作用力是很大的，如我国已制造和使用了12000t的锻造水压机，就是常见的（ ）的压力，所发出的力量巨大。 A．100～120t B．100～130t C．100～140t D．100～150t

23、锻压机械的电动起动装置的按钮盒，其按钮上需要标有“起动”、“停车”等字样。停车按钮为（ ）色，其位置比起动按钮高（ ）。 A．黄，8～10mm B．红，8～10mm C．黄，10～12mm D．红，10～12mm

24、以下机械中能将旋转运动转变为直线往复运动的机器是（ ）。 A．剪板机 B．曲柄压力机 C．液压机 D．锻压机

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)