

安全工程师生产技术模拟题二及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_94328.htm

一、单选题（每小题1分，共70分）

- 1.刮削工件边缘时，近边缘落刀要（ ），远边缘起刀要（ ）。 A.快、慢 B.准、慢 C.准、及时 D.慢、快
- 2.鏊削快到尽头时，必须（ ）鏊去余下部分。 A.轻轻 B.用力 C.掉头 D.从侧面
- 3.下列关于使用锉刀的说法中哪一个不正确？（ ） A.锉刀柄必须安装牢固 B.工件必须夹持紧固 C.锉屑要用软质毛刷清除 D.锉削时要在锉刀上涂油
- 4.钻孔时，当钻尖快要钻穿工件时，应（ ）钻尖下降速度 A.减慢 B.加快 C.保持不变 D.先慢后快
- 5.使用手锯切锯条时，锯条要（ ）钳口。 A.靠近 B.远离 C.离开一定距离 D.垂直
- 6.铸钢砂箱箱壁、箱带开裂可用下列哪种方法修复？（ ） A.钻孔夹以钢板 B.冷敲 C.热敲 D.烧焊
- 7.下列哪项是铸工操作时不需要的？（ ） A.保持操作场所干燥 B.操作前对工具进行预热 C.正面看着冒口操作 D.阅读操作说明
- 8.锻造生产中使用煤气加热炉时，若停炉应先关（ ），再关（ ），最后关（ ）。 A.总阀、煤气阀、空气阀 B.煤气阀、总阀、空气阀 C.空气阀、煤气阀、总阀 D.煤气阀、空气阀、总阀
- 9.下列操作哪一个不能防止焊割作业中的回火现象？（ ） A.焊（割）炬不要过分接近熔融金属 B.焊（割）嘴不能过热 C.乙炔不能开得太大 D.如乙炔瓶内部已燃烧，要用自来水降温灭火
- 10.装过煤油、汽油或油脂的容器焊接时，应先用热（ ）水冲洗，再用蒸汽吹洗，确信干净后方可焊接。 A.酸 B.碱 C.盐 D.清

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com