

安全工程师生产技术模拟题一及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/94/2021\\_2022\\_\\_E5\\_AE\\_89\\_E5\\_85\\_A8\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c62\\_94330.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_94330.htm)

- 一、单选题（每小题1分，共70分）
- 1.氧气瓶直接受热发生爆炸属于（ ）。 A.爆轰 B.物理性爆炸 C.化学性爆炸 D.殉爆
  - 2.厂房建筑材料非燃烧体的耐火极限应不低于（ ）。 A.20分钟 B.0.5小时 C.1小时 D.1.5小时
  - 3.根据国家建筑设计防火规范的规定，甲类生产的单层厂房，其安全疏散的距离不应大于（ ）米。 A.30 B.50 C.60 D.75
  - 4.可燃物混合物的初始浓度提高，其爆炸极限范围会（ ）。 A.变窄 B.变宽 C.不变 D.无规律变化
  - 5.化工厂为加速可燃气体扩散，厂房建筑物的长轴与主导风向应（ ）或大于45度。 A.平行 B.垂直 C.不小于45度 D.小于30度
  - 6.机床工作结束后，应最先做哪些安全工作？（ ） A.清理机床 B.关闭机床电器系统和切断电源 C.润滑机床 D.清洗机床
  - 7.冷冲压加工生产中最容易发生下列哪种伤害事故？（ ） A.断指 B.绞伤 C.烫伤 D.碎屑伤人
  - 8.冲压模具应具有足够的（ ），除工作部分外，不得有（ ）。 A.刚度、锐角 B.强度、钝角 C.强度、锐角 D.刚度、钝角
  - 9.剪床操作中，（ ）是不安全的。 A.两人同时在一部剪床站剪切两种材料 B.拒绝在剪床上剪切无法压紧的狭窄钢条 C.停机后把离合器放在空档位置 D.启动配套安全装置
  - 10.以下对剪切机的操作规定，哪项是错误的？（ ） A.操作前要进行空车试转 B.操作前，为保证准确。应用手直接帮助送料 C.电动机不准带负荷驱动 D.电动机开车前应将离合器拖开

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)