

近年加油站火灾案例选 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/95/2021_2022__E8_BF_91_E5_B9_B4_E5_8A_A0_E6_c62_95212.htm 1999年8月10日16时10分左右，位于江苏省如东县岔洋路西侧与古丰路交会处的古坝镇前姚村个体加油站“前姚加油站”发生特大油罐爆炸事故。死亡16人，多人重伤。该加油站与紧邻的一排房屋顿时被炸为平地，地下贮油罐燃烧起数米高的大火。据悉，该店从初建到扩建一直到经营，均未报经当地消防审核，存在油罐建在营业用房之上、油罐埋设不合要求、无防火间距、加油用房改作他用等严重问题。爆炸事故系加油机的长时间运行，加油机内防爆继电器的一根相线绝缘层被断电器外壳夹破，发生漏电。绝缘层起火点燃了管沟和地下室爆炸性混合气体。2000年1月4日晚，厦门海沧镇一加油站发生爆炸，造成3人死亡，1人受伤。爆炸于4日22时35分发生并引发了大火。当地消防部门获悉后，调动了5个中队的150多名消防人员和18部消防车、抢险车、照明车赶到现场扑救。据介绍，位于海沧镇东屿村6组16号林志真家的加油站为石板条搭盖的半地下式建筑，下面储存有大量油桶。楼房坍塌后，该站地下室有人被困。2000年2月11日15时40分，1辆油罐车在江西省樟树市店下镇街口一个体加油站输油时突然起火爆炸，导致私营业主徐某一家三代5口和油罐车司机朱某等6人当场死亡，2名过路人受伤，1幢地下两层、地上一层的砖混楼房被夷为平地。2000年3月18日13时，湖北省宜昌市东山加油站突发爆炸，致1人死亡，1人受伤。爆炸原因系操作工向某同其他5人在安装储油罐的输油管时，违章使用乙炔气焊枪焊接油

罐潜油泵与出油管接口，引燃空油罐内残余油气，爆炸产生的巨大冲击波将正在附近6m高的空中作业的民工李某冲飞21m远后落地，经抢救无效死亡。2000年5月27日下午，武汉市一地处闹市区的公共汽车加油站因汽油泄漏，先后引起2处下水道爆炸，约200m长路段上的部分窨井盖被爆炸气流掀起数米远。由于处理及时得当，未造成人员伤亡。经初步查明，事故是因加油站内的汽油泄漏到地下排污管道中，油气挥发后遇明火导致爆炸。2000年8月11日傍晚，位于沙特阿拉伯首都利雅得闹市区巴塔的一家汽车加油站着火，烧伤3人、烧毁20辆汽车。大火是在大型油罐车向加油站地下油库卸油时引起的，民防当局出动了11支消防队参加灭火，半小时后火势得到了控制，并将加油站附近居民楼的居民疏散。消防部门负责人称，这场大火是因在卸油时违反了安全操作规程所致。此外，由于利雅得夏季炎热，傍晚时气温仍然很高，这段时间是严禁卸油的。2000年9月1日23时30分左右，湖北省武汉市钟祥市一加油站发生爆炸，一个年仅17岁的少年当场被炸死，另有3人受伤。事故原因系输油管内残余汽油因静电发生燃烧，继而引起爆炸。2000年9月10日0时30分，河北省黄骅市一加油站在由油罐车向储油罐内输油时突然发生爆炸，造成2人死亡1人重伤，伤者全身98%的度烧伤，生命垂危。2001年4月26日14时20分，江苏省宜兴市官村镇春江加油站员工在清洗埋地式柴油罐时发生爆燃事故，1人死亡。2001年6月18日凌晨，陕西省西安市太华北路上的一个加油站失火，加油站内的一辆油罐车起火，旁边用来做财务室的2间平房也被引燃。西安消防支队出动12辆消防车将火扑灭，大火没有造成人员伤亡。100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com