2008年一级建造师考试《机电工程》习题26一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/534/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_534582.htm

1、焊接连接是钢结构的重要连接型式之一，其连接质量直接关系到结构的安全使用。《钢结构工程施工质量验收规范》第5.2.2条规定：焊工必须经考试合格并取得合格证书，持证焊工必须在其()施焊。A、考试合格项目 B、其认可范围内 C、考试合格项目及其认可范围内 D、合格证有效期内

2、使用惰性气体与氧化性气体的混合气体作保护气体时，其主要作用为()。A、提高熔滴过渡的稳定性 B、稳定阴极斑点，提高电弧燃烧稳定性 C、改善焊缝熔深形状和外观成型 D、降低电弧的热功率 E、控制焊缝冶金质量

3、质量事故分析一般可采用()等方法。A、数理统计法 B、因果分析图法 C、调查分析法 D、排除法 E、排列法

4、根据滑轮组的门数确定其穿绕方法，4~6门宜采用()。A、顺穿 B、花穿 C、双跑头顺穿 D、双跑头花穿

5、智能建筑采用联合接地时，接地电阻应不大于()。A、0.5 B、1 C、4 D、10

6、机电安装工程项目成本一般可分为()。A、项目经营成本 B、项目预算成本 C、项目计划目标成本 D、项目实际成本 E、项目开发成本

7、起重机的特性曲线反映了()。A、工作状态下的最大起升高度 B、吊杆回转角度 C、吊杆长度 D、最大起升重量 E、支撑方式

8、()是将电解液中的金属离子在直流电的作用下，在阴极上沉积出金属而形成镀层的工艺过程。A、热镀 B、渗镀 C、电镀 D、喷镀

9、保冷结构性能要求有()。A、耐用性 B、保护性 C、美观性 D、可拆性 E、防护性

10、按照球罐|百考试题|球

壳组焊工艺流程，上极带纵缝焊接工序的后项工序包括()。

A、下温带纵缝焊接 B、调整及组装质量总体检查 C、下极带纵缝焊接 D、上温带与赤道带环缝焊接 E、上极带与上温带环缝焊接

答案 1、 C 2、 ABCE 3、 ABCE 4、 B 5、 B 6、 BCD 7、 ACD 8、 C 9、 ABDE 10、 CDE

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com