

考试大整理钢结构焊接工程的要求自测题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/154/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A7\\_E6\\_c54\\_154433.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c54_154433.htm) 174.钢结构焊接工程

的要求自测题 一、单项选择题 1. 设计要求全焊透的一级焊缝采用超声波探伤进行内部缺陷检验时，其探伤比例为( )。 A . 20% B . 40% C . 80% D . 100% 2. 设计要求全焊透的二级焊缝采用超声波探伤进行内部缺陷检验时，其探伤比例为( )。 A . 20% B . 40% C . 80% D . 100% 3. 设计要求全焊透的一级焊缝采用采用射线探伤进行内部缺陷检验时，其探伤比例为( )。 A . 20% B . 40% C . 80% D . 100% 4. 设计要求全焊透的二级焊缝采用采用射线探伤进行内部缺陷检验时，其探伤比例为( )。 A . 20% B . 40% C . 80% D . 100%来源

: www.examda.com 二、多项选择题 1. 焊工必须经考试合格并取得合格证书才能上岗，其检查方法是( )。 A . 检查焊工合格证 B . 检查焊工上岗证 C . 检查焊工合格证的认可范围 D . 检查焊工合格证的有效期限 E . 检查焊工的工龄 2. 焊工必须经考试合格并取得合格证书，持证焊工必须在其( )施焊。 A . 报考地区内 B . 合格证书有效期内 C . 合格证书使用地区内 D . 考试合格项目内 E . 考试合格认可范围内 3. 焊缝表面不得有裂纹焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有( )等缺陷。 A . 表面气孔 B . 夹渣 C . 弧坑裂纹 D . 接头不良 E . 电弧擦伤 4. 进行焊缝检查时，检查数量为( )。 A . 每批同类构件抽查10%，且不应少于5件 B . 每批同类构件抽查10%，且不应少于3件 C . 被抽查构件中，每一类型焊缝按条数抽查5%，且不应少于1条 D . 每条检查1处，总抽查数不应少于10处 E .

每条检查2处，总抽查数不应少于10处 考点174自测题答案：  
来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) 一、单项选择题：1 . D 2 . A 3 . D 4  
. A 二、多项选择题：1 . ACD 2 . DE 3 . ABCE 4 . BCD  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)