

考试大整理一级建造师法规资料(十) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/154/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A7\\_E6\\_c54\\_154790.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c54_154790.htm) 1Z301120掌握建设工程

质量管理条例的主要内容来源：www.examda.com 70．根据

《建设工程质量管理条例》，有关建设工程的最低保修期限描述正确的是(P33-34)DE A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为终身保修 B．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年 C.设备安装和装修工程为3年 D．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 E．电气管理、给排水管道工程为2年(注：电气管线、给排水管理、设备安装和装修工程，为2年)

71．某工程位于河北省的一个建制镇，属于该镇的一个重点工程。工程竣工后(D)

A、建设单位应该到镇政府主管部门进行竣工验收备案 B、建设单位应该到县政府主管部门进行竣工验收备案 C、建设单位应该到省政府有关主管部门进行竣工验收备案 D、施工单位应该到镇政府土管部门进行竣工验收备案 72

．2006年7月1日，建设行政主管部门对某设计单位进行处罚，理由是设计单位将所承揽的设计任务分包了。对此下面说法正确的是(C)。 A、设计单位不可以分包 B、设计单位可以分包，但是只要是没将主体结构分包出去就不应受到处罚 C、如果设计单位将工程设计任务分包给了不具备资质的分包商就要受到处罚 D、如果设计单位将工程设计任务分包给了不具备资质的分包商不需要受到行政处罚，但是要承担违约责任

73．某道桥工程公司四处承揽了某高速公路的施工任务，设计图纸中指出配置沥青混凝土所用的石料必须是碱性

石料。但是由于当地并不生产碱性石料，需要从大连进石料。施工的过程中，施工单位的项目经理决定用一部分酸性石料代替碱性石料以解决材料供应困难的问题。对此说法正确的是(C) A、如果通过实验证明，抗压强度满足要求，此行为就应当得到允许 B、如果监理工程师同意，此行为就应当允许 C、施工单位属于违法行为，必须立即停止 D、施工单位如果愿意为此支付违约金，此行为就应当得到允许 74. 某施工现场出现了质量事故，因所用的水泥不合格而导致了混凝土结构的大面积坍塌，对此应该承担责任的是(C) A、仅仅是施工单位 B、仅仅是监理单位 C、施工单位与监理单位 D、仅仅是采购水泥的材料员 75、2006年9月28日，某质量监督站对某建设项目的竣工验收实施了监督，下面不属于其监督范围的是(D) A、验收程序是否合法 B、资料是否齐全 C、实体质量是否存在严重缺陷 D、实体质量是否符合合同要求 76、需要长呢公担连带责任的是(ABD) 来源

: www.examda.com A、工程监理单位违反强制性规定，将不合格的建筑材料按照合格签字的，此行为造成了损失，则工程监理单位要与施工单位承担连带责任 B、分包单位所承揽的分包工程出现了质量问题，总承包单位要与分包单位承担连带责任 C、投标人于招标人串通，导致了其他投标人有损失，投标人与招标人要承担连带责任 D、委托代理的事项不合法，则被代理人和代理人要承担连带责任。 E、施工单位没有实现告知作业人员新岗位存在的安全隐患，最后导致了作业人员受伤，也导致了工程遭到了破坏，则施工单位与作业人员要承担连带责任 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)