

四川宜宾食品厂氨气泄漏22人中毒住院 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/177/2021_2022__E5_9B_9B_E5_B7_9D_E5_AE_9C_E5_c62_177137.htm 26日，宜宾市翠屏区南岸街道办事处范围内一企业在检修设备过程中因氨气泄漏，造成22人身体出现中毒症状，住进宜宾市南岸蜀南医院。当日晚8时许，记者闻讯赶到宜宾蜀南医院时，该院已住16位病人，其中有两名小孩，医院的抢救工作正有条不紊地进行着。谈起这次中毒事件，现场的人都心有余悸。家住槽房社的蒋仕长是中毒者中年龄较大者之一，病情也比较严重。记者见到他时他双眼紧闭，并且鼻孔插着输氧管，只有当医生询问病情时，他才艰难地开口说了几句。老人的老伴陈代福告诉记者，下午6点半左右，蒋仕长闻到一股怪气体味道，便去找附近食品加工厂老板，但老板没在，只找到门卫。“后来我听说他在宏远纸厂附近就吐了，然后就被人送到医院。”陈代福说。经有关部门初步查明，事发是因为翠屏区南岸的宜宾顺风食品加工厂在检修设备过程中，不慎造成大量氨气泄漏所致。26日晚，记者从宜宾蜀南医院了解到，截至当晚11时40分，该院已收治22名因氨气泄漏出现身体不适的病人。据医生介绍，根据所有病人的临床表现和患者介绍的情况，怀疑是中毒引起，初步诊断为某种刺激性气体引起，病人属轻度中毒，具体情况需进一步观察治疗。目前，当地公安部门已介入调查，并对宜宾顺风食品加工厂老板朱盛平进行控制。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com