

安全工程师《企业职工伤亡事故调查分析规则》（三）PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/177/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_177172.htm 不安全状态 分类号

6.01 防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷 6.01.1 无防护
6.01.1.1 无防护罩 6.01.1.2 无安全保险装置 6.01.1.3 无报警装置
6.01.1.4 无安全标志 6.01.1.5 无护栏或护栏损坏 6.01.1.6（电气）未接地 6.01.1.7 绝缘不良 6.01.1.8 局扇无消音系统、噪声大
6.01.1.9 危房内作业 6.01.1.10 未安装防止“跑车”的档车器或档车栏 6.01.1.11 其它 6.01.2 防护不当 6.01.2.1 防护罩未在适当位置 6.01.2.2 防护装置调整不当 6.01.2.3 坑道掘进、隧道开凿支撑不当 6.01.2.4 防爆装置不当 6.01.2.5 采伐、集材作业安全距离不够 6.01.2.6 放炮作业隐蔽所有缺陷 6.01.2.7 电气装置带电部分裸露 6.01.2.8 其它 6.02 设备、设施、工具、附件有缺陷 6.02.1 设计不当，结构不合安全要求 6.02.1.1 通道门遮档视线 6.02.1.2 制动装置有缺欠 6.02.1.3 安全间距不够 6.02.1.4 拦车网有缺欠 6.02.1.5 工件有锋利毛刺、毛边 6.02.1.6 设施上有锋利倒棱 6.02.1.7 其它 6.02.2 强度不够 6.02.2.1 机械强度不够 6.02.2.2 绝缘强度不够 6.02.2.3 起吊重物的绳索不合安全要求 6.02.2.4 其它 6.02.3 设备在非正常状态下运行 6.02.3.1 设备带“病”运转 6.02.3.2 超负荷运转 6.02.3.3 其它 6.02.4 维修、调整不良 6.02.4.1 设备失修 6.02.4.2 地面不平 6.02.4.3 保养不当、设备失灵 6.02.4.4 其它 6.03 个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷 6.03.1 无个人防护用品、用具 6.03.2 所用的防护用品、用具不符合安全要求 6.04 生产（施工）场地环

境不良 6.04.1 照明光线不良 6.04.1.1 照度不足 6.04.1.2 作业场地
烟雾尘弥漫视物不清 6.04.1.3 光线过强 6.04.2 通风不良 6.04.2.1
无通风 6.04.2.2 通风系统效率低 6.04.2.3 风流短路 6.04.2.4 停电
停风时放炮作业 6.04.2.5 瓦斯排放未达到安全浓度放炮作业
6.04.2.6 瓦斯超限 6.04.2.7 其它 6.04.3 作业场所狭窄 6.04.4 作业
场地杂乱 6.04.4.1 工具、制品、材料堆放不安全 6.04.4.2 采伐
时，未开“安全道” 6.04.4.3 迎门树、坐殿树、搭挂树未作处
理 6.04.4.4 其它 6.04.5 交通线路的配置不安全 6.04.6 操作工序
设计或配置不安全 6.04.7 地面滑 6.04.7.1 地面有油或其它液体
6.04.7.2 冰雪覆盖 6.04.7.3 地面有其它易滑物 6.04.8 贮存方法不
安全 6.04.9 环境温度、湿度不当 A.7 不安全行为 分类号 7.01
操作错误，忽视安全，忽视警告 7.01.1 未经许可开动、关停
、移动机器 7.01.2 开动、关停机器时未给信号 7.01.3 开关未锁
紧，造成意外转动、通电或泄漏等 7.01.4 忘记关闭设备 7.01.5
忽视警告标志、警告信号 7.01.6 操作错误（指按钮、阀门、
搬手、把柄等的操作） 7.01.7 奔跑作业 7.01.8 送料或送料速度
过快 7.01.9 机械超速运转 7.01.10 违章驾驶机动车 7.01.11 酒后
作业 7.01.12 客货混载 7.01.13 冲压机作业时，手伸进冲压模
7.01.14 工件紧固不牢 7.01.15 用压缩空气吹铁屑 7.01.16 其它
7.02 造成安全装置失效 7.02.1 拆除了安全装置 7.02.2 安全装置
堵塞，失掉了作用 7.02.3 调整的误差造成安全装置失效 7.02.4
其它 7.03 使用不安全设备 7.03.1 临时使用不牢固的设施 7.03.2
使用无安全装置的设备 7.03.3 其它 7.04 手代替工具操作 7.04.1
用手代替手动工具 7.04.2 用手清除切屑 7.04.3 不用夹具固定、
用手拿工件进行机加工 7.05 物体（指成品、半成品、材料、
工具、切屑和生产用品等）存放不当 7.06 冒险进入危险场所

7.06.1 冒险进入涵洞 7.06.2 接近漏料处（无安全设施） 7.06.3 采伐、集材、运材、装车时，未离危险区 7.06.4 未经安全监察人员允许进入油罐或井中 7.06.5 未“敲帮问顶”开始作业 7.06.6 冒进信号 7.06.7 调车场超速上下车 7.06.8 易燃易爆场合明火 7.06.9 私自搭乘矿车 7.06.10 在绞车道行走 7.06.11 未及时望 7.07 攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩） 7.08 在起吊物下作业、停留 7.09 机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作 7.10 有分散注意力行为 7.11 在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用 7.11.1 未戴护目镜或面罩 7.11.2 未戴防护手套 7.11.3 未穿安全鞋 7.11.4 未戴安全帽 7.11.5 未佩戴呼吸护具 7.11.6 未佩戴安全带 7.11.7 未戴工作帽 7.11.8 其它 7.12 不安全装束 7.12.1 在有旋转零部件的设备旁作业穿过肥大服装 7.12.2 操纵带有旋转零部件的设备时戴手套 7.12.3 其它 7.13 对易燃、易爆等危险物品处理错误 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com