

考试大整理安全工程师案例分析题5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/177/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c62_177508.htm 案例分析题5 背景材料

【事故经过】1990年3月12日17时48分，河南省焦作市解放区某实业公司建筑分公司，在陶瓷南路某家属楼施工，因违章操作，利用提升料盘乘人，钢丝绳拉断，提升料盘坠落，导致3人死亡。1990年3月12日17时30分以后，该公司施丁队队长张某、提升司机张某、瓦工张某准备上六层去，他们不从楼梯上，而是违章乘提升料盘。这时，提升机操作手王某正准备由四层往六层上运木料，司机张某走过去，将提升架由四层落下，让王某送他们上六层。王某不同意，说“提升架不能乘人”。张某见王某不给开，就强行让旁边的于某给开。(于某非操作司机)于某开机前，看见提升料盘上已站着张某等3人。于某将提升架升到二层停了一下，架上的人向上摆手，又将提升架升到三层停了一下，架上的人又向上摆手，当升到六层时，提升架被一根施工架杠挡住，停机的同时，钢丝绳被拉断，提升架突然坠落，造成3人死亡。

问题1. 对此事故的原因进行分析。2. 对事故责任人应如何处理?3. 防止此类事故再次发生的措施是什么?

参荅答案1. 事故原因分析：(1)施工现场管理不善，制度不落实，缺乏应有的维修保养，为事故埋下了隐患。(2)职工安全素质差，非操作手违反“非司机不准开机”，“料盘上不准乘人”的规定，这是发生事故的直接原因。2. 事故责任划分及处理：(1)于某是看场员，不会操作提升机，在张某强逼下，违章操作提升机，是事故直接责任者，交司法部门处理。(2)建筑分公司宋经

理，对职工安全教育不够，忽视安全生产，施工现场管理不善，负有直接领导责任。应给予经济处罚300元，并全区通报批评。3. 事故整改措施：(1)强化安全教育，完善安全责任制和各种安全制度。(2)定期对各种设备进行维修、保养，确保各种设备处于良好工作状况，严禁设备带病工作。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com