

业务英语指导：风电词汇中英文对照表-3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/183/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8A\\_A1\\_E8\\_8B\\_B1\\_E8\\_c29\\_183465.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E4_B8_9A_E5_8A_A1_E8_8B_B1_E8_c29_183465.htm) mortar 臼, 研钵, 灰泥  
mortise. 榫眼 mortise chisel 榫. Motor start 马达启动 moulding sand 沙模  
multimeter 万用表, 多用途计量器 multi-meter 万用表 multiplication 乘法, 增加, (动, 植的)繁殖, 增殖  
multiplier 增加者, 繁殖者, 乘数, 增效器, 乘法器 multiply 繁殖, 乘, 增加 N nacelle 发动机舱, 机舱  
nail 指甲, 钉, 钉子 needle file 针锉 needle valve 针形阀, 针状活门 negative 否定, 负数, 阴性的; 负极的  
network. 网络, 网状物, 广播网 neutralization 中立化, 中立状态, [化]中和 noise 噪声, 噪音  
non-shrinking 非收缩性 normal 正常, 普通, 标准 nose cone. 火箭或飞弹之鼻锥体, 头锥体  
nozzle 管口, 喷嘴 nut 坚果, 螺母, 螺帽, 难解的问题 nut tap 自攻螺母 nylon 尼龙 O obstruct 阻隔, 阻塞, 遮断(道路、通道等), 阻碍物, 障碍物  
obtuse angle 钝角 obtuse-angled triangle 钝角三角形 occur 发生, 出现 off-shore oil rig 海上平台  
oil ring oil switch 油开关 oil well 油井 oilstone 油石 oldham coupling 欧氏联轴节 on-site 在场  
open ring wrench 开口扳手 open-hearth furnace 平炉 optimum 最佳, 最优 orifice 孔, 口  
oscillation 摆动, 振动 outlet 输出; 出口; 引出线, 电源插座 output 产量, 输出, 输出量  
out yawing 外偏航 oval nail 椭圆钉 over speed 超速 overaging 超龄的; 老朽的; 旧式的  
over current protection 过电流保护 overhead-valve engine 顶阀发动机, 预置气门发动机  
overheat 加热过度 使发展过快, 使过热 overlap 重叠, 覆盖 overload 超载, 过载, 过负荷  
overpressure 过压 overproduction 生产过剩 overspeed 超速 over voltage 过电压

oxidation氧化[作用]；氧化层 oxyacetylene welding氧乙炔焊 P  
来源：www.examda.com packaging. 包装 packaging 封装，组装  
packing 压[紧]缩；组装；包装，打包 pad 焊点 焊盘；填充，  
插入，拼凑篇幅；衰减器 paint 上色，着色；涂料，油漆；  
paint brush 漆刷 paint roller. 漆滚筒, 辊子 pallet 扁平工具, 棘爪,  
货盘 panel pin panel saw parallel 并行，并联，平行 parallel  
connection parallelogram 平行四边形 parallels 平行线 parameter 参  
数[量]，变量 parity 奇偶 particle 粒子, 点, 极小量, 微粒, 质点  
pawl 掣子；棘爪；制转杆 peak 峰值，波峰 pedal 踏板；踏蹬  
pedestal 基架, 底座, 基础 peg 钉, 栓, 桩, 销子 pendulum 摆，振  
动体；钟摆 perfect, 正确的, 熟练的, 精通的, 完美的 perform. 履  
行, 执行, 表演, 演出 performance 性能，特性；实绩；【动】  
完成，实现，执行 permanent 永久的, 持久的 permeate 弥漫, 渗  
透, 透过, 充满 permissible 可允许的, 可容许程度的 persistent 持  
久性，不变 personnel 人员, 职员 perspective drawing 透视图  
pestle and mortar 研杵 petrol engine 汽油机 petroleum 石油 phase  
阶段, 状态, 相, 相位 phenomena 现象 pick 抓[拾]取，挑，检，  
挑选，挑拣 pile 堆积，堆，桩 pile-driver 打桩机 pillar crane 支柱  
起重机 pilot 驾驶(飞机等), 领航, 引水 pin 插针 引脚，插头；  
引线；管脚 pin puncher pin spanner pincers 铁钳；钳子 pinion  
小齿轮 pipe wrench piston 活塞, 瓣 piston ring. 活塞环 pitch 桨矩  
pitch angle 桨矩角 pivot 枢；枢轴；支点 plane 平面, 飞机, 水平,  
程度, 刨 planet gear 行星齿轮 planetary gear 行星 planetary wheel  
行星架 planimeter. 测面器, 求积计 planing machine 刨床  
plano-concave lens 平凹镜 plano-convex lens 平凸镜 plaster 石膏,  
灰泥, 膏药, 橡皮膏 plastic 塑胶, 可塑体, 塑料制品, 整形 plastic

hammer 塑胶榔头 plate clutch 盘式离合器, 联轴器 platform) 月台, 讲台, 讲坛 平台 platinum 白金, 铂 plenty. 丰富, 大量 pliers. 钳子, 老虎钳 plug 插头; 插塞, 插栓 plumb line 铅垂线  
pneumatic drill 气[风]动钻 polarization 偏振, 极化 polish 抛光, 磨光 polishing machine 抛光机 polyester 聚酯 polymer 聚合物  
polymidwasher poppet valve 提升阀 pore 气孔, 微孔 port 端口, 通信口, 进出口 position 位置, 定位, 部位; 状态  
positive 正(确; 片, 数, 极), 阳性, 无条件, 肯定  
potential-free potentiometer 倾注, 倾泻, 涌入, 流 power factor 功率因数  
power hammer precaution 预防, 警惕, 防范, 预防措施; 预防方法  
precise 精确的, 准确的 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)