业务英语指导:风电词汇中英文对照表-5 PDF转换可能丢失 图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E4_B8_9A_ E5_8A_A1_E8_8B_B1_E8_c29_183467.htm splined shaft splint夹 板,托板 split bearing分离轴承 split pin spokeshave辐刀 spot 斑 点,点;地点;点焊 spot welding点焊 sprayer 喷出水沫者,喷 雾,喷雾器 sprig图钉 spring 弹簧;【动】弹出 spring balance弹 簧秤 spring washer弹垫 spring-bow compass sprocket 链轮齿 spur gear正齿轮 spur wheel gear正齿轮 square 平方;方块;【修】 矩形[SQ], 正方形的, 四方的, 直角的, 正直的, 公平的, 结清的, 平方的, 彻底的 square nut 四方螺母, 螺帽 square thread矩形螺 纹 square-head bolt方头螺栓 stabilizer稳定器;平衡器;安定剂 stable稳定,稳态 stage 级;阶段,程度;【动】登台,升级 stain 着色,染色;着色剂;污点 stainless 纯洁的,无瑕疵的,不 锈的 stall失速,使失速 standard标准(型),规范,准则;【印 】常身;正常体 standing 直立的, 停滞的, 固定的, 常备的, 标准 的, 常设的 standstill静止状态; 停顿 star drill start up 发动, 开动 starter motor马达启动 startup 启动 steam engine 蒸汽机 steam roller蒸汽压路机, 高压手段 steam turbine 蒸汽轮机 steel sheet scissor steel wool钢丝线 steering box舵盘 steering gear方向齿 steering wheel舵轮,方向盘 step-down(up) transformer降压器 stiffen 变粘, 变硬, 变猛烈 stillson wrench stipulate 规定, 保证 stock 库存, 股票, 股份, 托盘, 祖先, 血统, 原料来源 : www.100test.comstoker 司炉, 烧炉工人, 加煤机 stopcock管闩, 活塞,活栓,旋塞阀 stoppage 中断,填塞 store 存储,存储

器straight edge直刃 strange陌生的, 生疏的, 前所未知的, 奇怪的,

奇异的, 不惯的 strap 短接, 跨接 strap wrench绑扎带 streak 条纹 ,拖尾 strike 打,打击,罢工,抓,敲,搏动,打动,穿透 strip条, 带,(跨接)片;剥离,脱去,去除 striplight structure结构,构 造,构件; structure结构,构造,构件;【C】(数据类型)结 构,结构体[STRUC] stub axle stud stuffing box填充体 sturdy 强 健的, 坚定的, 毫不含糊的 substantial 坚固的, 实质的, 真实的, 充实的 substation变电所,分站,支局 subsynchronous 次[再] 同步 suck 吸, 吮, 吸取 suction. 吸入, 吸力, 抽气, 抽气机, 抽水泵, 吸引 summation 求和,总和,加法 sump润滑油槽;油盘;机 油箱 superheated 过热 supervise监控,监督support 支援,支持(程序,软件);配套[SU] surface表面,曲面;【修】表面,外 部 surplus 过剩,余量 surrounding 围绕物,环境 suspension 吊, 悬浮, 悬浮液, 暂停, 中止, 悬而未决, 延迟, 挂起; 暂停, 中止 suspension system sweating. 出汗的, 吃力的swept plane switch 开 关,转[交,切]换,翻转;接线器 switch box开关柜 switch off 切断 switch over 转变 symmetry对称,对称性 synchronous同时 的, [物]同步的 synthetic合成的, 人造的, 综合的 100Test 下载频 道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com