药物分析笔记:药物的杂质检查 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/19/2021_2022__E8_8D_AF_E 7 89 A9 E5 88 86 E6 c23 19083.htm 杂质和杂质限量检查 1 药物的纯度: 2、药物纯净的程度。 3、药物中杂质的来 源:生产过程中引入和贮藏过程中产生。 4、 杂质的限量检 查:药物中所含杂质的最大允许量称杂质限量。 一般杂质的 检查方法 1、 氯化物的检查:利用氯化物在硝酸酸性溶液中 与硝酸银试液作用,2、生成氯化物的白色混浊比色。 以50ml中含硝酸10 ml为宜。以内消法消除颜色干扰。 3、 硫 酸盐检查法:是利用 SO 与氯化钡在盐酸酸性溶液中生成硫 酸钡的白色浑浊液, 4、比较。加盐酸防碳酸钡或磷酸钡沉 淀生成,50ml中含稀盐酸2 ml,PH=1。内消法5、铁盐检查 法:中国药典采用硫氰酸盐法检查药物中的铁盐杂质。铁盐 在盐酸酸性溶液中与硫氰酸铵生成可溶性硫氰酸铁配位离子 ,来源:考试大6、比较。50ml中含稀盐酸4 ml为宜。7、重 金属检查法: 8、 在实验条件下能与S 作用显色的金属杂质, 9、 以铅为代表。 药典收载四法: 第一法:硫代乙酰胺法: 用醋酸铅缓冲液(PH3),以硝酸铅配制标准铅贮备液,用外 消色法。用于在实验条件下供试品澄清、无色、对检查无干 扰或经处理后对检查无干扰的药物。 第二法:是将供试品炽 灼破坏后检查或取炽灼残渣下遗留的残渣进行检查的方法。 用于水、乙醇中难溶或能与重金属离子形成配位化合物而干 扰检查的有机药物。500---600 C 第三法:用于难溶于稀酸但 能溶于碱性水溶液(磺胺类、巴比妥类) NaOH 水 NaS 第四法 : 微孔滤膜法。形成铅斑比较。 10、 砷盐检查法: (一)古蔡

法:加入碘化钾与氯化亚锡将五价砷还原为三价砷,抑制锑 化氢生成。醋酸铅棉花吸收硫化氢。 含锑药物:改用白田道 夫法检查,加少量二氯化汞提高反应灵敏度。(二)二乙基二 硫代氨基甲酸银法(Ag-DDC法):原理:砷化氢与Ag-DDC吡 啶溶液作用,使Ag-DDC中银还原为红色胶态。11、酸碱度 的检查:检查药物的酸碱性杂质。所用水为新沸放冷至室温 的水。 十、炽灼残渣检查法:检查有机药物中混入的各种无 机杂质。一般为 0.1-0.2% 十一、干燥失重测定法:经干燥所 减失的重量,主要为水分,也包括其他挥发性物。1、常压 恒温干燥法:连续两次差异0.3mg以下, 2、继续1h, 3、105 C4、 干燥剂干燥法:受热易分解或挥发药物,5、 干燥剂有 硅胶、浓硫酸、二氧化二磷。来源:考试大6、减压干燥法 : 适用于低熔点, 7、受热不来源: 考试大8、稳定或水分 难赶除的药物。 特殊杂质的检查方法 一、直接检查: 二、显 色法和沉淀法:利用杂质与一定试剂反应产生颜色与沉淀进 行检查。 三、容量分析法:通过消耗滴定液的体积不超过一 定量来控制。5、旋光度法:利用杂质与药物旋光性质不同6 检查。 7、 分光光度法:紫外分光光度法、红外分光光度 法(用于药物中无效或低效晶型的检查) 8、 色谱法:分离后再 检查 1、薄层色谱法:来源:考试大(1)杂质对照品法(2)高低 浓度对比法来源:考试大 2、纸色谱法:用于极性较大的药 物的杂质的检查 3、高效液相色谱法:分离效能高,应用广 。 4、气相色谱法:用于药物中挥发性杂质的检查,如残留 的溶剂。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详 细请访问 www.100test.com