

07年监理工程师工程建设质量控制试题精选 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/205/2021_2022_07_E5_B9_B4_E7_9B_91_E7_90_c59_205970.htm 一、单选题

- 1.在影响工程质量的因素中，（ ）是工程质量的基础。A.人员素质 B.工程材料 C.施工机械 D.工艺方法「正确答案」B
- 2.（ ）对质量的影响是保证最终产品的质量。A.决策 B.设计 C.施工 D.竣工验收「正确答案」D
- 3.工程质量控制的基本原则是（ ）。A.以人为核心 B.加强主动控制 C.预防为主 D.质量第一「正确答案」C
- 4.影响工程质量的因素很多，可归纳为4M1E因素，其中的“E”是指对（ ）的控制。A.人 B.环境 C.机械 D.材料「正确答案」B
- 5.造成工程质量终检局限性的主要原因是（ ）。（2003年）A.隐蔽工程多 B.工序交接多 C.检验项目多 D.影响因素多「正确答案」A
- 6.影响工程项目质量的环境因素多，其中属于工程技术环境的有（ ）。A.工程地质 B.质量管理 C.劳动机具 D.工程材料「正确答案」A
- 7.工程设计变更不论由谁提出，都必须征得（ ）同意并且办理设计变更手续。A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位「正确答案」B
- 8.设计交底会议纪要、图纸会审纪要经（ ）签认，即成为施工和监理的依据。A.建设单位 B.建设单位和设计单位 C.设计单位 D.参与建设各方「正确答案」D
- 9.图纸会审纪要由（ ）负责整理。A.设计单位 B.监理单位 C.施工单位 D.建设单位「正确答案」C
- 10.设计图纸会审由（ ）负责组织。A.设计阶段监理单位 B.施工阶段监理单位 C.设计单位 D.建设单位「正确答案」C
- 11.图纸会审之前，设计单位在设计文件交付施工时，需按法律规定的义务进行（ ）。A.设计说明 B.设计交底 C.图纸

会审 D.图纸解释「正确答案」B12.设计交底应在（ ）完成。
。A.图纸会审前 B.施工开始前 C.施工开始后 D.设计文件报批前「正确答案」B13.下列参建单位中不参加设计交底会议的单位为（ ）。A.设计单位 B.施工单位 C.勘察单位 D.建设单位「正确答案」C14.设计交底会议纪要由（ ）负责整理。A.设计单位 B.监理单位 C.施工单位 D.建设单位「正确答案」A15.设计交底由（ ）负责组织。A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.施工单位「正确答案」C16.监理工程师对施工图审核时要特别注意（ ）两种极端情况。A.超概算和不超概算 B.过分设计和不足设计 C.技术可行和技术不可行 D.不满足业主要求和超过业主要求「正确答案」B17.施工图的审核主要是由（ ）负责组织各专业监理工程师进行。A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.项目总监理工程师「正确答案」D18.监理工程师审核施工图的重点是（ ）。A.结构设计是否符合有关规定 B.平面布局是否符合施工用地 C.消防设计是否符合有关规定 D.使用功能及质量要求是否得到满足「正确答案」D

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com