

建筑材料与构造 - 模拟试卷 (2) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/206/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E6_9D_90_E6_c57_206555.htm 单选题 (100道) 每题1分, 满分100分

- [1] 地下工程的防水, 宜优先考虑采用哪种防水方法? A.防水混凝土自防水结构 B.水泥砂浆防水层 C.卷材防水层 D.金属防水层
- [2] 一般说来, 材料的孔隙率与下列性能没有关系的是 ()。 A.强度 B.密度 C.导热性 D.耐久性; 抗冻性; 抗渗性
- [3] 指出下列有关油漆涂料内容中错误的一项: A.水溶性有机涂料一般只用于内墙装饰 B.桐油、亚麻籽油属于干性油成膜物质 C.酚醛树脂漆的耐水性、耐热性及耐酸性等均较好, 且价格较低 D.光漆是天然漆
- [4] 试分析下列工程, 哪些工程不适于选用石膏和石膏制品 ()。 A.吊顶材料 B.影剧院穿孔贴面板 C.冷库内的墙贴面 D.非承重隔墙板
- [5] 隔声窗的双层玻璃间距以多少毫米为宜? A.20~30 B.30~50 C.50~80 D.80~100
- [6] 下列有关残疾人通行的规定中, 哪条不正确? A.供残疾人通行的门不得采用旋转门, 不宜采用弹簧门 B.门扇开启净宽不得小于0.8m C.入口处为无障碍入口时, 入口室外的地面坡度不应大于1:12 D.供残疾人使用的门厅、过厅及走道等地面坡道宽不应小于0.9m
- [7] 下列有关防水材料的内容中, 哪一项是正确的? A.针入度 (1/10mm) 反映在一定条件下沥青的相对粘度 (即条件粘度) B.石油沥青的牌号高, 说明其温度敏感性小 C.石油沥青油毡的标号主要以针入度划分 D.沥青胶 (玛脂) 是沥青与胶粘剂的混合物
- [8] 关于金属管道穿越地下室侧墙时的处理方法, 下述哪些是对的? 选择正确的一组。 1、金属管道不得穿越防水层 2、金属管

道应尽量避免穿越防水层 3、金属管道穿越位置应尽可能高于最高地下水位 4、金属管道穿越防水层时只能采取固定方式方法 A.1 B.2、3 C.3、4 D.2、3、4 [9] 下列有关几种混凝土的叙述，哪一条不正确（ ）。 A.与普通混凝土相比，钢纤维混凝土一般可提高抗拉强度2倍左右，抗弯强度可提高1.5~2.5倍，韧性可提高100倍以上。目前已逐渐应用在飞机跑道、断面较薄的轻型结构及压力管道等处 B.聚合物浸渍混凝土具有高强度（抗压强度可达200MPa以上）、高耐久性的特点 C.矿渣水泥适用于喷射混凝土 D.同耐火压相比耐火混凝土具有工艺简单、使用方便、成本低廉等优点，且具有可塑性与整体性，其使用寿命与耐火压相近或较长 [10] 各种砌体墙与混凝土墙耐火性能较好，可做防火墙用；承重砌体的耐火极限比非承重砌体的耐火极限。 A.高 B.低 C.一样好 D.不好比较 [11] 常见地面装饰制品（地面卷材、地面砖）主要使用（ ）塑料制作。 A.聚氯乙烯 B.聚丙烯 C.聚乙烯 D.尼龙 [12] 油毡卷材防水屋面两层油毡之间热沥青的厚度（ ）最好。 A.1~2mm B.5mm C.9mm D.15mm [13] 高层建筑安全通道的墙体（非承重墙）应选用的材料是（ ）。 A.普通粘土烧结砖 B.烧结空心砖 C.加气混凝土砌块 D.石膏空心条板 [14] 欧美国家生产的粘土空心砖，已占砖总产量的70~90%，我国现在的空心砖产量占多少？ A.1% B.3% C.5% D.10% [15] 砌筑有保温要求的非承重墙时，宜选用（ ）。 A.烧结普通砖 B.烧结多孔砖 C.烧结空心砖 D.A B [16] 硅酸盐水泥水化后的水泥石中容易被腐蚀的成分有： $\text{Ca}(\text{OH})_2$ CFH C_3AH_6 C_3A 。 $\text{CaSO}_4 \cdot 31\text{H}_2\text{O}$ A. B. C. D. [17] 《建筑模数协调统一标准》规定的基本模数是（ ）。 A.300mm B.100 mm

C.10mm D.5mm [18] 根据屋面排水坡坡度大小不同可分为平屋顶与斜屋顶两大类，一般公认坡面升高与其投影长度之比小于多少时为平屋顶？ A.i[19] 下列有关砖墙的基本尺寸的说法，哪一项是正确的？（ ） A.12墙厚120mm B.24墙厚240mm C.37墙厚360mm D.两砖墙厚495mm [20] 在浇注板、梁和大型及中型截面的柱子时，混凝土拌合物的坍落度宜选用（ ）。 A.10 ~ 30 B.30 ~ 50 C.50 ~ 70 D.70 ~ 90 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com