

案例分析2：冲压车间多次发生断指事故 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/226/2021_2022__E6_A1_88_E4_BE_8B_E5_88_86_E6_c62_226486.htm × × 汽车零部件加工企业，有一冲压车间，安装了几种不同型号的冲压机械。由于工作任务非常饱满，为增加工作效率，车间主任指挥操作人员将该车间的冲压机械由双手按钮式操作改为脚踏开关操作。结果，短短的一年时间内，该公司就发生了冲床断指事故13起。

一、单项选择题1．该公司发生冲床断指事故的主要原因是（ ）。A．冲压操作简单、动作单一 B．冲压操作频率高 C．冲压机械噪声、振动大 D．冲压设备存在缺陷

2．双手操作式安全装置的描述不正确的是（ ）。A．双手必须同时操作，离合器才能结合 B．重新启动的原则 C．按钮或手柄应有防止意外触动的措施 D．两个操纵器最小内边距离大于300mm

二、多项选择题3．冲压机械操作过程中对操作者的主要危害有（ ）。A．噪声危害 B．机械伤害 C．爆炸 D．振动危害 E、触电

4．以下冲压操作正确的是（ ）。A．工作前仔细检查并进行试车 B．设备运转时，严禁手或手指伸入冲模内放置或取出工件 C．在冲模内取放工件必须使用手用工具 D．冲模安装调整、设备检修，以及需要停机排除各种故障时，设备启动开关旁可以不挂警告牌 E．工作结束时关闭电源，并清理设备工作台面。

三、简答题5．冲压机械双手操作式安全装置的工作原理?按照操纵器的形式不同，可分为哪两类?6．请简述实现冲压安全的措施建议。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com