

案例分析16：百货大楼发生火灾 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/230/2021_2022__E6_A1_88_E4_BE_8B_E5_88_86_E6_c62_230817.htm 唐山市林西百货大楼

位于唐山市以东30公里处，是东矿区最大的商业中心。

自1992年秋季开始，大楼为了扩大营业面积，在主楼东侧原为一层的家具部基础上加层扩建。由于大楼只求效益，不顾安全，采用了边施工，边营业的办法。结果形成大楼内顾客忙购物，大楼外工人员忙作业。火灾发生前一天，一名无电焊操作合格证的焊工在从事焊接时，焊渣两次穿过房顶凿开的孔洞掉入楼下的家具营业厅，引燃了物品，幸亏发现及时，小火被及时扑灭。其中一次落到办公桌上，烧着桌上一个纸盒，被营业员用脸盆的水扑灭。如此严重的征兆报告到大楼经理室。经理孟某知道后只是说了一句：“不能干就别干了。”未采取果断措施。2月14日13时15分，电焊工董某在既不清理现场，也无任何监护措施的情况下动焊。电焊熔渣掉入厅内一人多高的海绵床垫上。因该楼刚刚装修过，采用的装修材料全部是易燃的，遇火即着。火着起后，用脸盆的水扑不灭，在场的营业员抱来灭火器，但是却不会使用。营业员把灭火器交给在场的一位顾客，那位顾客也不会用，再问别人也都不会用。这时，火已经很大了。有人想去报警，但因电话机被锁，只能打进，不能打出。一个营业员跑到相邻的单位借电话报警，可惜，那里的电话也被锁住。那位营业员不得不跑到对面的照相馆去打电话。拿到电话，却又不之火警号码，只好查电话簿。当查出报警电话，已经过了十多分钟，海绵床垫上的火已经上了房。公安局消防队接到

报警后，立即调集消防车赶赴火灾现场，公安局的领导同志，亲赴现场指挥灭火和抢救遇险人员，共出动消防车24部，消防指战员164人，经过消防指战员的英勇扑救，大火于16时30分被扑灭。

一、单项选择题

1．在该场合中，电焊工董某（ ）。A．没有违章 B．不需持证上岗 C．必须持证上岗 D．不需参加安全培训

2．负责唐山市林西百货大楼扩建施工的唐山市东矿区劳动服务公司建筑工程公司管理混乱，是造成事故的（ ）原因。A．次要 B．直接原因 C．重要 D．根本

二、多项选择题

3．该起事故中，是负有重大责任的。A．唐山市东矿区劳动服务公司建筑公司施工队电工黄某 B．唐山市东矿区商业局局长 C．唐山市东矿区劳动服务公司建筑工程公司施工队队长岳某 D．唐山市市长

4．唐山市林西百货大楼（ ），也是造成此次特大事故的重要原因。A．安全管理薄弱 B．安全意识不强 C．货物太多 D．边施工，边营业

三、简答题

5．该事故中，唐山市东矿区林西百货大楼经理孟某，有什么责任？

6．根据上述材料，事故发生的直接原因是什么？

参考答案：1．C 2．C 3．AC 4．AB 5．玩忽职守。6．电焊工违章操作，电焊熔珠引燃可燃物质是事故发生的直接原因。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com