

案例分析10：港商独资玩具厂特大火灾事故 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/230/2021_2022__E6_A1_88_E4_BE_8B_E5_88_86_E6_c62_230824.htm ×年×月×日，某港商独资工艺玩具厂发生特大火灾事故，死亡84人，伤45人，直接经济损失达260余万元。该厂多处违反消防安全规定。对于消防部门所发“火险整改通知书”，未认真整改，留下重大火灾隐患，通过所在地镇政府的关系等取得了整改合格证。该厂厂房是一栋三层钢筋混凝土建筑。一楼为裁床车间，内用木板和铁栅栏分隔出一个库房。库房内总电闸的保险丝用两根铜丝代替，穿出库房顶部并搭在铁栅栏上的电线没有用套管绝缘，下面堆放了2米高的布料和海绵等易燃物。电线绝缘老化，短路产生火花。二楼是手缝和包装车间及办公室，一间厕所改作厨房，内放有两瓶液化气。三楼是车衣车间。该厂实施封闭式管理。厂房内唯一的上下楼梯平台上还堆放杂物；楼下4个门，2个被封死，1个用铁栅栏与厂房隔开，只有1个供职工上下班进出，还要通过一条0.8米宽的通道打卡；全部窗户外都安装了铁栏杆加铁丝网。起火原因是库房内电线短路时产生的高温熔珠引燃堆在下面的易燃物所致。起火初期火势不大，有工人试图拧开消火栓和用灭火器灭火，但因不会操作未果。在一楼东南角敞开式货物提升机的烟囱效应作用下，火势迅速蔓延至二、三楼。一楼工人全部逃出。正在二楼办公的厂长看到火灾后立即逃生。二、三楼约300多名工人，在无人指挥情况下慌乱逃生。由于要下楼梯、拐弯、再经打卡通道才能逃出厂房。路窄人多，浓烟烈火，致使人员中毒窒息，造成重大伤亡。一、单项选择题1.火

灾发生时，厂长应（ ）。A．立即逃生 B．立即组织工人疏散 C．立即指挥灭火 D．立即报告火灾情况

2．根据《安全生产法》和《消防法》有关规定，追究该厂（ ）。A．电工的法律责任 B．车间负责人的法律责任 C．主要负责人的法律责任 D．保卫人员的法律责任

二、多项选择题

3．该厂不符合安全生产的条件包括？（ ）。A．库房内总电闸的保险丝用两根铜丝代替 B．厂房内唯一的上下楼梯平台上堆放杂物 C．楼下只有1个职工上下班进出(打卡)通道 D．二、三楼约300多名工人同时工作

4．由上述可以看出，该厂（ ）。A．该厂没有履行安全生产职责 B．楼房不适合于作为生产工艺玩具的厂 C．平时缺乏安全管理及安全教育 D．采用不正当方法取得消防整改合格证

三、简答题

5．试根据上述材料，分析火灾的直接原因。

6．试根据上述材料，分析火灾造成重大人员伤亡的主要原因。

参考答案：1．B 2．C 3．ABC 4．ACD 5．直接原因是库房电线短路引燃易燃物而蔓延成灾。6．一楼裁床车间内设置库房，用可燃物(木板)隔开；加之厂房平时没有安全防火教育培训，工人自救能力差，是火灾迅速蔓延扩大的主要原因。该厂违反消防安全一系列规定(如安全出口、疏散通道等)，使得发生火灾时，工人无法迅速撤离，是造成重大人员伤亡得主要原因。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com