

大硬盘与小内存搭配使系统不能正常安装 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/259/2021_2022__E5_A4_A7_E7_A1_AC_E7_9B_98_E4_c100_259015.htm 最近为公司多台视频录像监控的电脑升级硬盘时，遇到一个从未接触过的新问题大硬盘与小内存也会闹“别扭”，致使系统不能正常安装。解决此问题笔者花费了不少时间，现将整个过程简单整理如下，希望对大家遇到类似问题时有所帮助。电脑是长城世恒6000、CPU是赛场1.8G、内存是DDR333 128MB、硬盘40GB，现将40GB硬盘改换迈托160GB硬盘后，安装Windows 2000 Professional系统。在使用Windows 2000 Professional系统安装盘先分出10GB，用以安装系统文件及应用程式，余下空间等系统安装后再分区，分区和系统文件复制都非常顺利，但是在第一次重启后，就出现DOS界面提示“磁盘空间有故障或系统安装盘出错”，然后屏幕就不一动不动了，不再继续安装下去，试了几次都是如此。开始以为此安装盘有问题，就换了一张，并在一台配置较低的兼容机测试能正常安装后，再拿过来重新安装，没想到还是出现同样的问题。难道是这新硬盘有问题？重新更换一个迈拓160GB硬盘、用Partition Magic V8.05分好区后，再进行安装，问题依然照旧。主板BIOS能识别此硬盘，且之前用40GB硬盘时，这几台电脑运行都很正常，这真令人百思不得其解。抱着试试硬盘的心理，把硬盘接在另一台正在使用的电脑上（与监控电脑配置基本相同），能正常运行。仔细查看两台电脑不同之处，就是内存大小的差别，一台是DDR 333 128MB，另一台是DDR 333 256MB，找出原因后，照方抓药，将这几台电脑内存都更换为256MB后

，再重新安装，一切问题解决。 100Test 下载频道开通，各类
考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com