

考试大2007年二级建造师建筑工程管理与实务全真预测试题  
四 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/262/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A72\\_c55\\_262980.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c55_262980.htm) 参考答案一、单项选择题(共40题。每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)

1. 在施工现场运输道路的修理中，消防车道的宽度不小于()。  
A. 3m B. 3.5m C. 4m D. 4.5m
2. 建筑物基础的埋置深度()。  
A. 浅于地下水位 B. 大于土壤冻结深度 C. 小于土壤冻结深度 D. 浅于地下室地坪
3. 暗龙骨吊顶工程下列四项中不需进行防腐处理的是()。  
A. 金属吊杆 B. 木龙骨 C. 石膏板 D. 金属龙骨
4. 砌块施工的主要工艺是()。  
A. 铺灰、吊砌块就位、灌缝和镶砖 B. 铺灰、吊砌块就位、校正和灌缝 C. 铺灰、吊砌块就位、校正、灌缝和镶砖 D. 铺灰、吊砌块就位、灌缝
5. 施工中需要停水、停电、封路而影响到施工现场周围地区的单位和居民时，必须经()批准，并事先通告受影响的单位和居民。  
A. 建设单位 B. 项目经理 C. 监理单位 D. 有关主管部门
6. 影响填土压实质量的主要因素有()。  
A. 压实功、土的含水量以及每层铺土厚度 B. 压实方法、填土顺序、开挖深度 C. 开挖顺序、土的含水量和土的性质 D. 土的含水量以及每层铺土厚度
7. 图示受力杆系，当荷载 $p=1$ 时，以下杆件内力的计算结果()正确。
8. 规范中规定混凝土强度等级级差为()N / mm<sup>2</sup>。  
A. 10 B. 4 C. 5 D. 8
9. 泵送混凝土的粗集料选用碎石时，其最大粒径与输送管内径之比最大不超过()。  
A. 1 : 2 B. 1 : 0 C. 1 : 2.5 D. 1 : 5
10. 水泥体积安定性不良的主要原因之一是()。  
A. 石膏掺量过多 B. CaO过多 C. MgO过多 D. 以上全部

100Test 下载频道开通

, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)