

贫困山区新农村村寨规划建设的调查报告 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/269/2021_2022__E8_B4_AB_E5_9B_B0_E5_B1_B1_E5_c67_269974.htm

贫困山区社会主义新农村村寨规划建设的调查报告 为了全面了解贫困山区少数民族农村村寨、村貌规划建设的发展情况，把握具有少数民族特色村寨、村貌规划建设的发展方向。按照中央提出建设社会主义新农村“生产发展，生活宽裕，乡风文明，村容整洁，管理民主”的总体要求，为稳步扎实地推进建设贫困山区社会主义新农村的村寨、村貌建设规划提供参考。近期，我镇安排专人对**村六组（**自然村）的村寨、村貌及规划建设情况进行调查，通过仔细的调查和分析，对我们贫困山区的少数民族村寨、村貌规划建设有了初步的了解和掌握。

一、**自然村寨的历史背景及基本情况 **自然村寨是建国五十年代土改时期，由**、**、**来**种田的移民居住而成，虽然人文历史短，但具有同样的侗族生活习惯且沿袭至今。

村的第一任村支部书记就是**自然村寨人，对**村具有较深的影响力和代表性。 **自然村寨距**公里，自然村寨中心停车场距**公路约300米，交通较为便利，地势较为平坦。自然村寨的整体朝向为坐西北朝东南，是一个典型的依山傍水的**族村寨风貌。全村共29户，总人口147人，整个自然村的稻田面积168亩，人平1.14亩，旱地（包括菜园和果园）50余亩，山林面积618亩，人均1.5亩，主要经济收入来源是传统的种养业（稻谷、柑桔、牲猪）和劳务输出。整个自然村寨共外出务工44人，户平均人5人，举家外出务工的3户，有国家工作单位的1人。2005年底，人平均收入为1350元。二

、**自然村寨规划的起源与发展现状 一个民族都有自己特色的民族文化，并能沿袭继承和发扬，移民至***人也一样，有着深厚的侗民族传统文化。一幢幢吊脚楼式的房屋依旧是依托山坡而建，茅厕依旧是依路而立，猪栏、牛圈搭起的简易棚或在楼脚而建，人畜混居的民族传统依然存在，离建设社会主义新农村村寨规划建设的要求相差甚远。在***特大洪水灾害爆发时，依山而住的山坡出现整体滑坡的险情，虽然未构成灾害，但依山而住的转水人开始转变传统的思维观念，在村组的号召下，通过全体村民的民主协商，一致通过决定对整个**自然村寨自发地进行整体布局规划，并以村规民约的形式确定下来，所有的村民无条件服从规划布局。初步构建村容整洁的社会主义新农村的雏形。规划规定：每户预留100150平方米的宅基地，并以“井”字型的街道空间进行村寨布局，对进村的村道进行扩建规划，路面宽为3米，中心村主街宽为2米，进户的通道为1米。经过两年来的规划建设，经济条件好的村民已经按照规划建起了新房，房屋结构为清一色的三间三层砖木结构的吊脚楼阁，到目前为止，共新建房12幢，已初步形成一个既现代又古朴的侗民族特色建筑群落。新建的新房都砌起了室内卫生间；自来水工程已正在筹备；牲畜栏舍都已整体搬迁，并正在申报厕改；街道硬化正在紧张筹划；沼气池建设也正在酝酿筹备；村民风尚淳朴，人民勤劳，呈现出团结安定、和谐共处的新气象，村容村貌已经达到了建设社会主义新农村的具体标准，体现出地方的侗民族特色。

三、**自然村寨规划建设存在的问题与对策 **自然村寨规划建设虽然是村民自发组织启动的，并能与农村社会经济建设同步发展，但尚缺乏长远的发展眼光。如

村寨的中心街道路面宽只有2米，随着社会的进步经济的发展，富有的农户具备了购买私家车的能力时，就呈现出街道过于狭窄而拥挤不堪的局面；同时，整个自然村寨的规划虽然以村规民约的制度化形式固定下来，但缺乏整体的编制规划。如自来水的消防设施的规划与建设、农电网的配置及电话、电视光缆等服务设置的完善没有明确的方案。再就是村寨存在规划建设中没有明确村寨建设的时间，时间拖得过长失去了建设社会主义新农村的现实意义。还有基础设施建设资金投入不足，严重影响村寨规划建设的步伐。为让村寨规划建设得更加科学合理，更加具有民族特色的建筑群落，由政府指导对原来规划预定的村寨中心街道进行扩宽，为未来村落的发展打下基础；同时政府可会同建设部门从实际出发，编制村寨建设和人居环境治理的指导书，重点解决饮水、用电、燃料（沼气池）、消防安全、通讯、广播等配套设施；尤其是基础建设资金要专项解决，并切实解决住宅与畜舍混杂的问题；加大村寨污水、垃圾治理的力度，改善村寨的环境卫生，本着节约适用的建设原则，扎实地推进贫困山区村寨的建设与治理，构建和谐的民族村寨部落群。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com