

郑州气罐车侧翻液化气泄漏近万市民疏散 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/282/2021_2022__E9_83_91_E5_B7_9E_E6_B0_94_E7_c123_282998.htm 2007年1月3日，郑州市北环城路与南阳路交叉口，一辆载满20吨液化天然气罐车侧翻，天然气罐与车体脱落导致泄露。经过10多小时的抢险局面基本控制，没有造成人员伤亡等危险。图片来源：CFP 气罐车侧翻。图片来源：CFP 郑州气罐车侧翻液化气泄漏近万市民疏散 本报讯 昨晨3时许，一辆从新疆开往山东的大型液化气罐车行至郑州市南阳路北环立交桥二层时发生侧翻，19吨液化气发生泄漏。事发后，郑州警方对近万名市民进行疏散。昨日19时许，险情被排除。大型气罐车市区泄漏 昨晨5时15分，在郑州南阳路北环立交桥二层事发现场，一辆陕汽大型液化气罐车车身扭曲，侧翻在由北环路右转至南阳路的匝道口偏北方向的北环快速路快车道上。整个挂车车体已与气罐完全脱离。在事故中受伤的肇事罐车司机李兴武已被120拉走。“呼哧！呼哧！”从罐车车尾部不断冒出白色烟雾，已将罐车车尾湮没，并不时传出沉闷的响声。现场能闻到较刺鼻的怪味。记者注意到，在现场正南不到50米处，就是清华园小区。12辆消防车停在出事罐车周围各个方向备勤，五六名身穿简易防化服的消防官兵则手持水枪，不停朝罐车车体及车尾气体泄漏处喷水。周边路灯及居民用电被切断 5时30分许，供电部门一名负责人赶到现场后，由公安、消防、燃气公司等各部门组成的抢险指挥组立即要求他们切断现场周边的路灯及居民住宅电源。约5分钟后，附近电源被切断。在远处消防车探照灯的照射下，现场人员继续奋战抢险。

所有出入警戒线的人员均被严格要求禁止抽烟、使用明火，并且要全部关闭手机、照相机、摄像机。如想使用，必须与事发罐车保持足够远的距离。10时30分，经省液化气公司安全人员现场测试空气中液化气含量达到安全系数后。指挥部决定现场倒装液化气罐体内的液化气，减小危险后，再用吊车对罐体整体吊装，用拖车移动安全地带进行妥善处理。13时许，经2个多小时的等待，侧翻罐体内的液化气大部分被倒进了被紧急调来的另一个大罐车内，由于压力不够，无法全部倒出，指挥部决定启用第二步，用吊车吊走气罐车。下午18时50分许，现场增派的吊车终将液化气罐吊起拖走，北环立交桥也随之恢复通行。事故抢险结束。《郑州晚报》供稿

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com