

考试辅导：静电喷漆工安全操作规程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/283/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E8_BE_85_E5_c62_283591.htm 静电喷漆工安全操作规程

- 1．喷漆前检查全部设备，如电气线路的接头，喷枪的安装以及接地线是否良好。
- 2．喷漆前，应先开烘干炉升温预热，打开喷漆室抽风机。
- 3．高压电缆应与其它电力线应保持500毫米以上的距离，以防击穿放电。
- 4．将高压发生器各开关全部扳到“关”的位置，然后扳高压发生器上的总电源开关：先扳220伏电压的电源开关，绿灯亮后再扳开380伏电压的电源开关30分钟，此时启动高压按钮，红灯亮后，逐步调升电压到80～90千伏。
- 5．在静电喷漆时，操作者不得离开工作地点，不准随意接近电喷枪。
- 6．静电喷漆室内严禁明火、吸烟。非工作人员不准进入。喷漆室周围，应备有消防设备。
- 7．禁止在强电场内传递物件。在工作时，操作者不要接触绝缘物及用品。
- 8．喷杯与工件的距离不得小于150毫米。
- 9．在加漆、换漆、观察工件漆面、喷枪有噪音、电气设备出故障或工作完毕时，必须立即切断电源，用接地棒放电。
- 10．易燃物必须有专人管理，防火用品要经常检查，以防失效。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com