

落地车床车工安全操作规程 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/287/2021\\_2022\\_\\_E8\\_90\\_BD\\_E5\\_9C\\_B0\\_E8\\_BD\\_A6\\_E5\\_c62\\_287834.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/287/2021_2022__E8_90_BD_E5_9C_B0_E8_BD_A6_E5_c62_287834.htm) 落地车床车工安全操作规程

1. 遵守机床工一般安全规程。
2. 装卸工件要与行车工配合好，动作要协调，以防工件装卸不当发生事故。装卸及测量时要停车切断电源。开车时人要站在安全位置，工作场地要清洁畅通。
3. 刀架处不准探头伸手，人体不准碰触花盘、工件。
4. 花盘上的附件要紧固牢靠，不得松动。
5. 加工过的产品应放在不妨碍工作和通行的地方。摆放要稳妥，容易滚动的工件要垫稳。
6. 装卸工件及操作位置的地面上如有油污应及时清除。
7. 停车时要先退刀，然后停止床头转动。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)