

国务院安委会办公室关于近期五起非客运车船非法载人事故的通报 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/296/2021_2022__E5_9B_BD_E5_8A_A1_E9_99_A2_E5_c80_296281.htm 国务院安委会办公室

关于近期五起非客运车船非法载人事故的通报（安委办

〔2007〕31号）各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会：9月11日至18日，全国接续发生五起非客运车、船非法载人造成的群死群伤事故，共造成42人死亡、11人失踪、21人受伤，给人民生命财产造成重大损失。现将有关事故情况通报如下：9月11日，湖南永州市双牌县江村镇上游村一村民用自己的一艘自用小船载14人回家，当船行至双牌水库上游芭蕉岭水域段时发生侧翻，造成9人死亡。事故初步原因：一是非法载人；二是在行驶过程中，突遇风浪，船舶驾驶员处置不当，致使船舶侧翻。9月13日1时30分，四川甘孜州银峰矿业有限责任公司的一辆五十铃轻型箱式货车，从赫德钨锡矿出发，行至距矿部约20公里的康定县贡嘎山乡上程子村时，翻入垂直高度约40米的程子河中，造成13人死亡、8人失踪。事故初步原因：一是货车非法载人；二是车辆严重超载（核载5人，实载31人）；三是连降暴雨，导致部分路段路基塌陷，在未确认安全的情况下，司机仍冒险行驶。9月13日，四川宜宾市宜宾县泥溪镇一村民自用木制小船（长3.76米、宽0.96米、高0.28米）载8人，在过一条60米宽的小河时，船舶突遇泡水（由下向水面翻涌如沸的水流）造成船舶倾斜进水翻沉，船上8人全部落水，造成2人死亡、3人失踪。事故初步原因：一是船舶非法载人；二是因连日来岷江上游和本地连降暴雨造成此次事故发生水域水位猛涨，易致泡

水发生。9月16日7时30分，宁夏吴忠市中宁县喊叫水乡一辆无牌照小四轮拖拉机，非法搭载23名村民，沿石泉村中由南向北行驶，与由北向南行驶的一辆无牌照四吨华山牌低速载货汽车相撞，两车同时翻下路面，造成小四轮拖拉机上11人死亡、8人重伤、4人轻伤。事故初步原因：一是低速载货汽车在转弯时超速行驶；二是小四轮拖拉机非法载人；三是两车均属于无牌照车辆。9月18日21时09分，云南大理州祥云县普朋镇力必甸村村民张光义无证驾驶车牌号为云L2902008拖拉机，载18人（含驾驶员）行至普朋镇云水路11公里58.5米处，坠入路右侧10米深的河道，造成7人死亡、9人重伤。为深刻吸取事故教训，举一反三，防范非客运车、船非法载人事故的再次发生，提出如下要求：一、加强对农村交通安全工作的统一领导 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com