

国家安全监管总局关于近期三起较大烟花爆竹事故的通报

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/296/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E5_AE_89_E5_c80_296492.htm

国家安全监管总局关于近期三起较大烟花爆竹事故的通报（安监总危化〔2007〕182号）

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局：2007年8月10日、28日、29日，湖南省长沙市浏阳市和内蒙古自治区赤峰市敖汉旗接连发生3起较大烟花爆竹爆炸事故，共造成12人死亡，6人重伤。这3起事故分别是

：2007年8月28日，敖汉旗四家子镇保兴花炮厂股东腾吉存违反规定，在1号工房用电焊机焊接砸节机，引燃存放在该工房内的约10公斤引火线，1号工房喷出的火焰引燃对面8号成品包装工房内的6万多个双响成品发生爆炸，继而引起用于砸节、成品包装、卷筒的其他7间工房（存有双响半成品、成品）相继燃烧，共造成5人死亡，1人重伤，9间工房损毁。导致这起事故的主要原因：一是企业管理十分混乱，严重违规组织生产，擅自在非危险生产区内进行砸节、成品包装等有药危险工序作业，擅自在非危险工房内违规且超量存放引火线、半成品和成品；二是工人严重违章作业，在存放有引火线的工房内进行焊接作业。2007年8月29日，浏阳市百福烟花制造有限公司第29号工房（1栋3间，共19名工人）中间一间的一名工人在生产内径20mm的“火箭”产品（装效果药袋和发射药部件）时，操作用力过猛（调查人员初步分析）导致效果药燃爆，燃烧飞窜的“火箭”又引起附近的28号组装车间、27号化工原料库、31号药饼中转间发生燃烧和爆炸，27号化工原料库、31号药饼中转间全部倒塌，28号组装车间局部

倒塌，共造成4人死亡，5人重伤。导致这起事故伤亡较大的主要原因：一是在C级工房从事A级工序（添装效果药包）作业；二是作业现场和药饼中转间超药量；三是化工原料库混存黑火药。2007年8月10日，浏阳市金刚镇民兴村村民宋星辉、宋怀波雇佣人员在一个废弃的民房内非法生产爆竹时发生爆炸，造成3名雇工全部死亡。上述事故反映出，当前烟花爆竹生产企业“三超一改”现象十分严重，企业主体责任不落实，非法生产问题仍比较突出，安全监管存在薄弱环节，隐患排查治理工作深度不够。特别是烟花爆竹生产即将进入旺季，安全生产形势更加严峻，安全监管工作任务更加艰巨。为了切实做好烟花爆竹安全生产工作，坚决遏制事故的发生，为迎接党的十七大胜利召开营造安全、良好的社会环境，特提出如下要求：一、强化烟花爆竹生产旺季安全监管工作 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com