

国家电力监管委员会关于切实做好防汛抗洪期间电力安全生产工作的紧急通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/301/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E7_94_B5_E5_c80_301577.htm 国家电力监管委员会关于切实做好防汛抗洪期间电力安全生产工作的紧急通知（电监安全〔2007〕33号）电监会各派出机构，大坝中心，各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，国家电网公司，南方电网公司，华能、大唐、华电、国电、中电投集团公司，水电建设、葛洲坝集团公司，各有关电力企业：入汛以来，我国部分地区遭受了严重的洪涝灾害，给人民生命和财产造成巨大损失。针对当前防汛抗洪的严峻形势，近日，国务院召开了全国防汛抗洪救灾电视电话会议，国务院领导同志出席会议并指出，当前雨情汛情灾情千变万化，防汛抗洪救灾工作千头万绪。必须坚持以科学发展观为指导，突出重点任务，把握关键环节，有力有序有效地做好防汛抗洪救灾的各项工作。会议同时要求各有关单位在防汛抗洪工作中要统一指挥，科学调度；突出重点，强化措施；密切配合，形成合力；搞好救灾，安置群众；落实责任，严肃纪律；统筹兼顾，抓好生产。严重的自然灾害也给电力安全生产造成较大影响，近期，电力系统因自然灾害造成的事故频发。7月11日，山西阳城电厂送出系统三回500千伏线路受飚线风袭击，引起导线风偏对塔身放电，造成阳城电厂6台机组非计划停止运行，全厂对外停电；7月16日至19日，重庆遭受百年不遇特大暴雨袭击，造成重庆电网共计89条35千伏以上线路跳闸，146台变压器受损；7月19日，由于

连续强降雨，位于云南省保山市腾冲县的苏家河口水电站石料场施工区发生山体滑坡，形成总量约3.5万立方米的泥石流，冲毁附近施工单位工棚，共造成29人死亡，1人重伤，9人轻伤；7月20日，青海省拉西瓦水电站施工工地由于持续降雨引发岩体整块滑塌，共造成8人死亡，11人受伤。为全面贯彻落实全国防汛抗洪救灾电视电话会议精神和要求，认真分析和总结近期事故经验教训，防止和杜绝重大人身伤亡事故，保障防汛抗洪期间电力安全可靠供应，特要求各单位做好以下工作：一、要强化对防汛抗洪工作的领导，提高对当前防汛抗洪形势的认识，进一步健全组织体系，明确各级责任，落实各项措施，认真部署本单位防汛抗洪期间电力安全生产工作，切实做好安全发供电的各项工作。二、要高度重视防汛抗洪期间电力建设施工安全工作，结合国务院办公厅《关于在重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知》（国办发明电〔2007〕16号）、国务院安委办《关于印发〈2007年深化建筑施工安全专项整治工作方案〉的通知》（安委办〔2007〕9号）和电监会《关于印发〈2007年深化电力工程建设施工安全专项整治工作方案〉的通知》（电监安全〔2007〕9号）的要求，深入开展电力建设施工安全隐患排查和专项整治工作，特别是要针对雨季施工泥石流、滑坡等自然灾害易发的特点，制定严密的防范措施和完善的应急预案，全力防止和杜绝由此造成的人身伤亡事故。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com